連絡先　物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL. 03－5253－8111　内線42361
アドレス　:https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日　:　令和8年11月11日

リコール届出番号	5907	リコール開始日	令和8年11月11日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長　所司　ケマル	問合せ先　:　品質保証部 TEL. 086－276－8176	
不具合品の部位（部品名）	車体装置（燃料ホースカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの燃料ホースカバーにおいて、取付ボルトの締付けが不十分なため、当該ボルトが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けるとボルトが脱落し、最悪の場合、カバーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースカバーの取付ボルトを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者　:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部のフレームにNo.5907のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	―	「YT460A」	S0031-320180～S0031-320198 令和7年9月1日～令和8年6月17日	19	
		「YT465A」	S0031-520582～S0031-520653 令和7年9月3日～令和8年6月18日	69	
		「YT472A」	S0031-722285～S0031-722886 令和7年9月4日～令和8年6月24日	526	
	―	「YT488R」	S0023-240197～S0023-240290 令和7年9月4日～令和8年5月29日	86	
		「YT498R」	S0023-340170～S0023-340243 令和7年9月8日～令和8年5月29日	67	
		「YT4104R」	S0023-540324～S0023-540533 令和7年9月2日～令和8年6月2日	201	
		「YT5114R」	S0023-840633～S0023-840869 令和7年9月16日～令和8年6月1日	208	
	―	「YT488S」	S0023-260001～S0023-260006 令和8年4月15日～令和8年6月12日	3	
		「YT498S」	S0023-360001～S0023-360002 令和8年4月7日～令和8年4月28日	2	
		「YT4104S」	S0023-560001～S0023-560019 令和8年4月2日～令和8年6月9日	15	
		「YT5114S」	S0023-860001～S0023-860126 令和8年2月3日～令和8年6月4日	97	
	（計3型式）	（11車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和7年9月1日～令和8年6月24日	（計1,293台）	

【注意事項】
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。