連絡先　物流・自動車局　審査・リコール課
リコール監理室
TEL　03－5253－8111　　内線 42361
ｱﾄﾞﾚｽ：　https://www.mlit.go.jp

リ コ ー ル 届 出 一 覧 表

リコール届出日：令和８年１１月１２日

リ コ ー ル 届 出 番 号	５９０５	リ コ ー ル 開 始 日	令和８年１１月１３日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 取締役社長　近 健太	問い合わせ先： トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700	
不具合の部位（部品名）	電気装置（電気配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席下の電気配線において、配索作業の指示が不十分なため、周辺部品と接触しているものがある。そのため、走行時の振動等で当該配線が損傷して警告灯が点灯し、最悪の場合、前照灯の不灯やシートベルト警告灯の作動不良となるおそれがある。		
改 善 措 置 の 内 容	全車両、当該電気配線を点検し、正しく配索されていない場合は配索を変更するとともに保護材を追加する。また、電気配線の損傷状態に応じて補修又は電気配線を交換する。		
不 具 合 件 数	４件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
ﾄﾖﾀ	6LA-AAHP45W	「ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ」 「ｳﾞｪﾙﾌｧｲｱ」	AAHP45-0001001～AAHP45-0004041 令和　6年　9月25日～令和　7年10月16日	3,026	PHEV車
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和　6年　9月25日～令和　7年10月16日	(計3,026台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。