連絡先：物流・自動車局　審査・リコール課　リコール監理室
TEL：03－5253－8111　内線42361
アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：　令和8年11月19日

リコール届出番号	5902	リコール開始日	令和8年11月20日
届出者の氏名又は名称	株式会社　クボタ 代表取締役　社長　花田 晋吾	問い合わせ先：　トラクタ品質・サービスサポート部 TEL：072-260-9119	
不具合の部位（部品名）	制動装置(スナップピン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのブレーキペダルにおいて、組付作業が不適切であったため、右側ブレーキロッド固定用ピンのスナップピンが規定位置まで挿入されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、スナップピンが脱落し、最悪の場合、固定用ピンが外れてブレーキペダルを踏んでも右側ブレーキが利かなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スナップピンの挿入状態を確認し、挿入不足の場合は、規定位置まで挿入する。 なお、スナップピンが脱落している場合は、周辺部品（固定用ピンおよびゴム座金）を適切に取付け、新品のスナップピンを規定位置まで挿入する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて周知する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 （シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
クボタ	YDN-MRX	「MR70」	KBUMMCGCLR8L61276～KBUMMCGCCT8H61420 令和6年12月24日～令和8年8月6日	3	
	—	「MR600H」	KBUU8AMCAT8G10231～KBUU8AMCTT8H10238 令和8年7月14日～令和8年8月20日	6	
		「MR650H」	KBUU8BMCAT8G10624～KBUU8BMCHT8G10626 令和8年7月15日～令和8年7月16日	2	
		「MR650H－PC」	KBUU8BMCET8G10627 令和8年8月3日	1	
		「MR650HGS」	KBUU8BMCLT8G10625 令和8年7月16日	1	
		「MR650HGS－PC」	KBUU8BMCVT8G10623 令和8年7月16日	1	
		「T2．650H」	KBUU8BMCHR8M10464～KBUU8BMCET8H10629 令和6年12月12日～令和8年8月6日	3	
		「MR700H」	KBUU8CMCCR8M11257～KBUU8CMCAT8G12329 令和6年12月10日～令和8年8月4日	19	
		「MR700H－PC」	KBUU8CMCET8G12271～KBUU8CMCET8H12340 令和8年7月14日～令和8年8月20日	8	
		「MR700HGS」	KBUU8CMCAR8M11259～KBUU8CMCPT8H12360 令和6年12月10日～令和8年9月1日	8	
		「MR700HGS－PC」	KBUU8CMCVR8M11261～KBUU8CMCJT8H12362 令和6年12月12日～令和8年9月1日	11	
		「MR800」	KBUMKAGCHR8L10260 令和6年12月16日	1	
		「MR1000－PC」	KBUMKCGCPT8G51315～KBUMKCGCKT8G51316 令和8年7月9日～令和8年7月10日	2	
		「MR800H」	KBUMKAMCLT8G20678～KBUMKAMCET8G20683 令和8年7月20日～令和8年7月23日	6	
		「MR800H－PC」	KBUMKAMCAT8G20677 令和8年7月16日	1	
		「MR800HGS－PC」	KBUMKAMCCT8G20675 令和8年7月10日	1	
		「T2．800H」	KBUMKAMCVT8G20676～KBUMKAMCJT8H20693 令和8年7月13日～令和8年8月6日	3	
		「MR900HGS」	KBUMKBMCJT8G40204～KBUMKBMCVT8H40208 令和8年7月16日～令和8年8月6日	2	
		「MR1000H」	KBUMKCMCJR8M60622～KBUMKCMCCT8G61103 令和6年12月13日～令和8年8月3日	4	
		「MR1000H－PC」	KBUMKCMCJT8G61091～KBUMKCMCCT8H61105 令和8年7月14日～令和8年8月6日	2	
		「MR1000AH－PC－A」	KBUMKCMCCT8G61092 令和8年7月24日	1	
		「MR1000AH－OP」	KBUMKCMCER8M60628 令和6年12月25日	1	
		「MR1000AH－PC－OP」	KBUMKCMCCR8M60629 令和6年12月27日	1	
		「MR1000HGS－PC」	KBUMKCMCCT8G61089～KBUMKCMCKT8G61090 令和8年7月13日～令和8年7月15日	2	
	YDR-MRC	「MR1050H」	KBUMKDMCER8M80982～KBUMKDMCET8H81651 令和6年12月11日～令和8年8月20日	5	
	—	「MR1050H－PC」	KBUMKDMCHR8M80981～KBUMKDMCET8H81648 令和6年12月11日～令和8年8月20日	7	
		「MR1050HGS」	KBUMKDMCKT8G81605～KBUMKDMCHT8G81614 令和8年7月10日～令和8年7月16日	5	
		「MR1050HGS－PC」	KBUMKDMCPT8G81604～KBUMKDMCAT8G81612 令和8年7月10日～令和8年7月14日	3	
	（計2型式）	（計28車種）	（製作期間の全体の範囲） 令和6年12月10日～令和8年9月1日	計110台	

[注意事項]
リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。