
# 改 善 箇 所 説 明 図




注: [　　] は、対策品に交換する部位を示す。

前輪のブレーキホースにおいて、設計検討が不十分なため、ブレーキホースの屈曲性が低く、応力が集中して亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、ブレーキフルードが漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、前輪のブレーキホースを対策品に交換する。

識別 ： 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する