改 善 箇 所 説 明 図



注:□は対策品に交換する部品を示す。

不具合の概要

電動キックボードの折りたたみハンドルにおいて、ハンドル支柱を固定する折りたたみレバーの強度検討が不十分なため、ハンドルに過大な荷重が繰り返されると当該レバーに亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、折りたたみレバーが破断してハンドルが傾き、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、折りたたみレバーを対策品に交換する。

識別

作業完了車は、折りたたみレバーの形状で識別を行う。

