参考資料4


# 球磨川水系 管内図・流域図

# （平成30年3月撮影）

令和３年10月11日

国土交通省　水管理・国土保全局

# 1.【大臣管理区間】球磨川水系　管内図












凡例

- ■ :基準地点
- ● :主要地点（治水）
- ↑↓ :国管理区間
- ⌐ ¬ :撮影箇所




# No.1　球磨川　河口（0k～3k付近）



# No.2　球磨川　八代市街部（4k～6k付近）



# No.3　球磨川　萩原堤（7k～8k付近）




# No.4　球磨川　山間狭窄部出口（7k～9k付近）



# No.5　球磨川　横石観測所（12k～13k付近）




×：令和2年7月豪雨により流失した橋梁




# No.6　球磨川　八代市坂本地区（16k～17k付近）



# No.7　球磨川　八代市藤本・大門・合志野地区（18k～19k付近）




# No.8　球磨川　八代市荒瀬地区（荒瀬ダム跡地）（19k～20k付近）




# No.9　球磨川　八代市鎌瀬地区（24k～25k付近）




×：令和2年7月豪雨により流失した橋梁

# No.10　球磨川　八代市西鎌瀬・中津道地区（24k～26k付近）




26k
中津道
鎌瀬橋
24k
25k
西鎌瀬
球磨川第一橋梁
球磨川
三坂川
三坂

×：令和2年7月豪雨により流失した橋梁

# No.11　球磨川　瀬戸石ダム（28k～29k付近）






# No.12　球磨川　瀬戸石ダム湛水区間（31k～32k付近）



# No.13　球磨川　瀬戸石ダム湛水区間（吉尾川合流付近）（34k～35k付近）




# No.14　球磨川　球磨村神瀬地区（37k付近）





×：令和2年7月豪雨により流失した橋梁

# No.15　球磨川　芦北町白石地区（38k～39k付近）



# No.16　球磨川　大野観測所（39k付近）



# No.17　球磨川　球泉洞（42k～43k付近）






# No.18　球磨川　球磨村淋地区（46k～47k付近）



# No.19　球磨川　球磨村一勝地地区（48k付近）






# No.20　球磨川　山間狭窄部入り口（52k～53k付近）




×：令和2年7月豪雨により流失した橋梁

# No.21　球磨川　球磨村渡地区（53k付近）








×：令和2年7月豪雨により流失した橋梁


# No.22　球磨川　球磨村渡地区（54k～55k付近）




×：令和2年7月豪雨により流失した橋梁




# No.23　球磨川　人吉市大柿・中神地区（56k～57k付近）




57k
紅取橋
天狗橋
56k
馬氷川
球磨川

×：令和2年7月豪雨により流失した橋梁

# No.24　球磨川　万江川合流（57k～58k付近）




# No.25　球磨川　人吉市街部（59k～60k付近）




# No.26　球磨川　中川原公園（61k～62k付近）



# No.27　球磨川　人吉観測所（62k～63k付近）







# No.28　球磨川　川辺川合流付近（66k～67k付近）



# No.29　球磨川　一武観測所（69k～70k付近）




# No.30　球磨川　免田川合流付近（76k～77k付近）






# No.31　球磨川　石坂堰付近（78k～79k付近）




# No.32　球磨川　多良木観測所（84k～85k付近）







# No.33　球磨川　百太郎堰付近（86k付近）



# No.34　球磨川　幸野堰堤付近（91k800付近）




# No.35　球磨川　水上村役場付近（指定区間）






# No.36　球磨川　市房ダム（指定区間）




# No.37　南川　河口（0k～2k付近）




# No.38　南川　（2k付近）


植柳橋
八の字堰
八の字橋
球磨川
2k
南川大橋
南川


球磨川管内図
萩原
No.38
横石（治水）
金剛
多良木
柳瀬
一武
人吉（治水・利水）
大野
渡
凡　例
：基準地点
：主要地点（治水）
：国管理区間
：撮影箇所


# No.39　前川　河口（0k～2k付近）



# No.40　前川　（2k～3k付近）







# No.41　前川　（4k付近）



八代河川国道事務所
新萩原橋
八代出張所
新前川堰
球磨川堰
球磨川
白鷺橋
前川
4k


球磨川管内図
萩原
横石（治水）
No.41
金剛
多良木
柳瀬
一武
人吉（治水・利水）
大野
渡
凡　例
：基準地点
：主要地点（治水）
：国管理区間
：撮影箇所

# No.42　川辺川　（0k～1k付近）



# No.43　川辺川　（1k～2k付近）




2k
新村橋
1k
川辺川
権現橋

×：令和2年7月豪雨により流失した橋梁

# No.44　川辺川　（2k～2k400付近）

