23 高崎市（群馬県）

(16)烏川・碓氷川サイクリングロード 2

■ 整備内容

河川堤防上の老朽化した舗装を打ちかえます。

■ 整備箇所の状況

整備前



整備後　イメージ