欢迎来到和钢博物馆

和钢博物馆专门介绍吹踏鞴冶铁法（鞴，音同“备”，即古代的鼓风机）的历史及发展历程，这种日本特有的冶铁工艺自古传承至今。

参观展品前，推荐首先前往博物馆放映厅观看一段 15 分钟的纪录片，初步了解吹踏鞴冶铁工艺。这部短片介绍了“日刀保吹踏鞴工场”的冶炼过程，它是当今世界上唯一还在使用吹踏鞴粘土熔炉炼制钢铁的工场。“日刀保”(NBTHK)是日本美术刀剑保存协会的简称。影片展示了利用粘土、铁砂、木炭等常见材料最终制造出高级钢材“玉钢”的整套工序。如有需要，短片可播放英文字幕版。此外，展厅入口处设有博物馆综合指南和展示概要说明板，均标示有中文。

一楼和二楼的展厅聚焦本地区的冶铁创新历史。铁矿石冶炼技术大约在公元 6 世纪晚期传入日本，但很快就被改良为冶炼在本地更易获取的铁砂。为了同时实现产量和品质最优化，冶铁工人找到了更大规模的原材料资源，设计出更加强力的风箱和熔炉。随着 20 世纪现代冶金技术的不断进步，“安来特种钢”诞生。这种全新钢材以其高硬度和耐久性闻名，至今仍在当地生产，它是绵延千余年的漫长冶铁史中的最新型钢材。