## TCD発行一覧|

発行日: 2008年6月9日 から 2008年6月13日 まで

TCD番号 5625B- -2008 種類 回転翼機 発行日 06/09 発効日 06/23 準拠AD EASA AD 2008-0044 アエロスパシアル(ユーロコプター)式AS350 B、BA、BB、B1、B2、B3、及びD型並びにAS355 型式 E、F、F1、F2及びN型 後部座席のクッションが機外に飛び出し、メイン・ローター及びテール・ローターに接触するこ 概要 とにより、機体の操縦性が失われる不具合防止 ユーロコプターAS 350 サービス・ブレティン No.25.00.70及び同AS 355 サービス・ブレティン 参照 SB等 No.25.00.66 TCD番号 5626B- -2008 種類 回転翼機 発行日 06/09 発効日 06/23 準拠AD EASA AD 2008-0044 アエロスパシアル(ユーロコプター)式AS350 B、BA、BB、B1、B2、B3及びD型 型式 概要 耐空性改善通報TCD-5626A-2001(平成13年8月23日発効)の廃止 参照 SB等 TCD番号 7248 - -2008 飛行機 発行日 06/09 発効日 06/23 種類 準拠AD 米国FAA AD 2008-03-02 適用 セスナ式172R及び172S型 型式 フューエル・リターン・ライン・アセンブリのこすれにより、客室床下に燃料が漏れ、客室に燃料 概要 蒸気が浸入して、客室床下又は客室内で火災が発生する不具合防止 セスナ・サービス・ブレティンSB07-28-01 参照 SB等 TCD番号 7281 - -2008 種類 回転翼機 発行日 06/09 発効日 06/14 準拠AD EASA AD 2008-0110-E 適用 ユーロコプター(アエロスパシアル)式SA365N、SA365N1、AS365N2、AS365N3及びSA366G1 型式 概要 飛行中に水平安定板が脱落する不具合防止 参照 ユーロコプター・エマージェンシー・アラート・サービス・ブレティン01.00.60及び同01.28 SB等

作成日: 2008年7月25日 1/1 ページ