

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL. 03-5253-8111 内線42354

アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成30年11月9日

リコール届出番号	4356	リコール開始日	平成30年11月9日		
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合品の部位(部品名)	走行装置(リムボルト, ナット)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタのホイールにおいて、リムボルトの精度が不適切なため、規定トルクで締め付けても軸力が不足し、リムボルトが緩むことがある。そのため、振動等によりリムボルトとナットが脱落し、最悪の場合、タイヤが脱落して走行不能になるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、リムボルトとナットとワッシャを対策品に交換する。				
不具合件数	24件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 4356 のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	—	「EG83」	83A-010163~83A-010268 平成23年9月7日~平成25年8月29日	5	
	KPD-83B	「EG83」	83B-030267~83B-031004 平成22年12月13日~平成26年3月29日	67	
	EDR-105B	「EG97」	105B-070102~105B-070161 平成23年12月29日~平成26年1月15日	6	
			105B-050102~105B-050141 平成23年11月24日~平成24年7月18日	34	
		「EG105」	105B-030103~105B-030516 平成23年3月17日~平成25年3月17日	43	
			105B-000101~105B-000343 平成23年3月11日~平成25年10月31日	155	
(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年12月13日~平成26年3月29日	(計310台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。