

## 石川県能登地方を震源とする地震について（第13報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

### 1 地震の概要

#### ○石川県能登地方の地震（5月5日14:42の地震）

- (1) 発生日時 令和5年5月5日14:42
- (2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模
  - ・震源地：石川県能登地方（北緯37.5度、東経137.3度）
  - ・震源の深さ：12km
  - ・地震の規模(マグニチュード)：6.5
- (3) 各地の震度(震度5弱以上)

石川県	震度6強	珠洲市
	震度5強	能登町
	震度5弱	輪島市
- (4) 津波：この地震による津波の被害の心配なし

#### ○石川県能登地方の地震（5月5日21:58の地震）

- (1) 発生日時 令和5年5月5日21:58
- (2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模
  - ・震源地：石川県能登地方（北緯37.5度、東経137.2度）
  - ・震源の深さ：14km
  - ・地震の規模(マグニチュード)：5.9
- (3) 各地の震度(震度5弱以上)

石川県	震度5強	珠洲市
	震度5弱	能登町
- (4) 津波：この地震による津波の被害の心配なし

### 2 体制等

- 警戒体制：本省、国総研、国土地理院、北陸地整、気象庁
- 注意体制：北陸信越運輸局

### 3 一般被害情報（消防庁 HP 5/18 08:00 時点）

#### ○人的被害

- ・死者 1人（石川1）

#### ○建物倒壊

- ・全壊 18棟（石川 18（珠洲市 18））
- ・半壊 15棟（石川 15（珠洲市 15））
- ・一部破損 706棟（石川 706（金沢市 1、輪島市 1、珠洲市 704））

## 4 国土交通省関連情報

### ■道路

#### ○高速道路

通行止め無し（点検完了済み）

#### ○地方道路公社

通行止め無し（点検完了済み）

#### ○直轄国道

通行止め無し（点検対象区間無し）

#### ○補助国道

- ・ 国道 249 号 5/6 1:00 パトロール完了（石川県珠洲市、能登町）
- ・ 国道 249 号（石川県輪島市町野町～珠洲市真浦町）（落石）
  - 5/5 15:30 より全面通行止め開始、5/6 15:00 法面点検完了
  - 5/8 10:30 より応急復旧作業開始
  - 5/9 17:00 より全面通行止め解除（片側交互通行へ移行）
- ・ 国道 249 号（石川県輪島市町野町大川）（路面亀裂）
  - 5/7 17:30 より全面通行止め開始（片側交互通行から全面通行止めに変更）、5/8 12:00 現地調査完了
  - 5/9 17:00 より全面通行止め解除（片側交互通行へ移行）

#### ○地方道（県管理）

- ・ 5/6 1:00 パトロール完了（石川県珠洲市内、能登町内）
- ・ 5/15 までに、全面通行止め実施箇所は全て解除

※この他、市町道で以下の通行止めを実施

珠洲市 3 区間（家屋等倒壊 3）

- ・ 市町から北陸地方整備局が要請を受け、技術支援として、5/6 7:10 より市町道の橋梁点検を開始（珠洲市内（5/7 完了）、能登町内（5/6 完了））
- ・ 珠洲市については、橋梁点検とは別に技術支援として珠洲市道の被災状況調査を 5/7 より開始（5/8 完了）

### ■鉄道

新幹線、在来線 全線運転再開済み

### ■航空

#### ○施設被害なし

- ・ 能登空港、小松空港、福井空港、富山空港、新潟空港、佐渡空港、庄内空港、山形空港、松本空港

### ■砂防

#### ○土砂災害警戒情報発表基準の暫定的な運用

- ・ 震度 5 強以上を観測した石川県において土砂災害警戒情報発表基準を引き

下げた暫定基準による運用を開始（5月5日 18:00）

通常基準の7割（震度6弱以上）：石川県珠洲市（令和4年6月の地震から7割を継続）

通常基準の8割（震度5強）：石川県能登町

○土砂災害発生状況

・6件（石川県6（珠洲市6））

人的被害 無し

人家被害 半壊1戸、一部損壊1戸

○点検対象施設数

・直轄：該当なし（エリア外）

・補助：129施設（珠洲市103、能登町15、輪島市11）点検完了（異常なし）

○土砂災害警戒区域の点検状況

・輪島市：11／11箇所 点検完了（異常なし）

・珠洲市：316／316箇所 点検完了（3箇所では被災を確認）

・能登町：38／38箇所 点検完了（異常なし）

・県より降雨後の技術的支援の要請を受け、珠洲市内の地すべりの警戒区域44箇所についてTEC-FORCEにて点検完了（1箇所では被災を確認）

※被災箇所の内容は上記「土砂災害発生状況」に反映済み

■河川

○国管理河川：点検対象なし

○石川県管理河川：点検対象29水系47河川

47河川で点検終了。26河川で異常なし。

21河川51カ所で護岸損傷等を確認

■ダム

直轄：点検対象なし

補助：[石川県] 八ヶ川ダム、小屋ダム 一次点検終了 異常なし

二次点検終了 異常なし

利水：[能登町] 山口防災ダム 一次点検終了 異常なし

二次点検終了 異常なし

■海岸

○震度6強を観測した石川県3海岸（珠洲市内）で海岸保全施設等の被災を確認。

<被災した海岸>

・珠洲西海海岸

・三崎海岸

・宝立正院海岸

<被災内容>

・パラペット護岸傾斜、背後道路沈下

○震度 5 強及び 5 弱を観測した地域に所在する石川県 6 海岸については、点検が完了し異常なし。

## ■下水道

【点検対象市町村】

○石川県

震度 6 強（珠洲市） 処理場：復旧完了  
ポンプ場、管路：異常なし

震度 5 強（能登町） 処理場、ポンプ場、管路：異常なし

震度 5 弱（輪島市） 処理場、ポンプ場、管路：異常なし

## ■港湾

【被害状況】

○被害あり

飯田港：・臨港道路の一部陥没や液状化あり（管理者による応急復旧により通行規制を解除）

・その他、岸壁エプロン等に段差や目地の開き等が発生。

・通常の港湾利用に大きな影響なし

○その他港湾は点検完了。被害情報なし。

## ■観光

・石川県内の宿泊施設 10 軒（珠洲市 7 軒、七尾市 2 軒、能登町 1 軒）で建物の一部損壊等の被害。

## ■住宅・建築物等

・被災建築物応急危険度判定

5/6 から石川県珠洲市において実施（5/11 判定終了）

5/11 現在：危険 361 件、要注意 689 件、調査済 1,667 件の計 2,717 件

## ■公園・都市、海事、自動車、物流、官庁施設

○現在被害情報なし

## 5 国土交通省の対応状況

○大臣指示 5/5 14:43

○国土交通省特定災害対策本部会議（5/5、5/6）

○5/14 西田政務官が石川県珠洲市の被災状況を視察

○ホットライン 石川県庁、珠洲市、能登町、輪島市において構築済み

○TEC-FORCE 等の派遣【5/5~5/11】（のべ 145 人・日、日最大 34 人 5/6）

○ヘリコプターによる被災状況調査

- ・民間ヘリにより能登半島を調査 5/5 19:30 調査終了
- ・防災ヘリ（あおぞら号）により能登半島を調査 5/6 16:00 調査終了
- 5/8 16:30 調査終了
- 5/9 18:45 調査終了

○Car-SAT による被災状況調査

- ・珠洲市を調査 5/7 調査完了

○災害対策用機械の出動

- ・照明車 1 台、衛星通信車 1 台を派遣（珠洲市） 5/9 派遣終了

○被災地支援

- ・北陸地整の散水車（給水装置付き）1 台を 5/6（土）に珠洲市へ派遣。同日、富山防災センターへ帰還。
- ・国交省が備蓄しているペットボトル 2,088 本を珠洲市、能登町へ支給済。

珠洲市

5/6（土）7時30分 金沢河川国道事務所を出発 576本

8時00分 金沢河川国道事務所を出発 576本

（内訳 500ml×576本×2）

11時30分 富山河川国道事務所を出発 198本

（内訳 500ml×192本、2L×6本）

能登町

5/6（土）14時00分 富山河川国道事務所を出発 438本

（内訳 500ml×408本、2L×30本）

15時30分 富山河川国道事務所を出発 300本

（内訳 2L×300本）

- ・近畿圏臨海防災センターが備蓄しているブルーシート 150 枚を珠洲市へ支給。

## 6 気象庁の対応状況

○気象庁記者会見（5/5 16:40、23:50）

○気象庁災害対策本部会議（5/5、5/6）

○金沢地方气象台（JMA-MOT）による現地調査

- ・震度 5 強以上を観測した震度観測点（4 地点）については、震度観測に影響を与えるような異常がないことを確認し、その結果を公表（5/6）。

## 7 海上保安庁の対応状況

○被害状況調査

- ・5/5 巡視船艇 7 隻、測量船 1 隻、航空機 3 機〔固定翼 2 機、回転翼 1 機〕で実施。被害認めず

- ・ 5/6 巡視船1隻、航空機2機〔固定翼1機、回転翼1機〕で実施（0509～0547まで映像伝送実施）。被害認めず。
- ・ 5/7 巡視船1隻、航空機1機〔固定翼1機〕で実施。被害認めず。

#### ○リエゾン

- ・ 5/5 6名〔石川県庁（2名）、能登町役場（2名）、珠洲市役所（2名）〕
- ・ 5/6 4名〔珠洲市役所（2名）、石川県庁（2名）〕
- ・ 5/8 3名〔石川県庁〕

#### ○航行警報等

- ・ 5/5 1443、2159 海の安全情報発出
- ・ 5/5 1449 航行警報発出

### 8 国土地理院の対応状況

- 国土地理院災害対策本部会議（5/5、5/6）
- 被災状況把握に備えるため、測量用航空機を調布飛行場にて待機（5/5）
- 可搬型GNSS連続観測装置（REGMOS）及び電子基準点による地殻変動、「だいち2号」観測データの干渉解析による地殻変動、震源断層モデルについて、HPで公開（5/6）
- 基準点成果（3点）の公開停止措置を実施並びに基準点成果の取扱いについて、HPで周知（5/8）

### 9 国土技術政策総合研究所・土木研究所・建築研究所の対応状況

- 国土技術政策総合研究所災害対策本部会議（5/5）
- 土木研究所災害対策本部会議（5/5）
- 建築研究所応援対策本部会議（5/5、5/8）
- 石川県珠洲市内の建築物（木造住宅等）の被災箇所へ専門職員を派遣（5/7 建研1名、5/8 建研3名、5/9 国総研2名、建研2名、5/12 国総研1名、建研2名）

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 小林 代表：03-5253-8111 内線35-822 直通：03-5253-8461
---