


不具合箇所説明図




排出ガス試験時と排出ガス浄化装置（触媒）の仕様が異なるため、保安基準に適合しない。

改善前
排ガス浄化装置装着数量 1 個



改善後：
排ガス浄化装置装着数量 2 個



不適合発生箇所

※後付け装置として販売した、ハーレーダビッドソン スポーツスター XL883、XL 1200 用 “DLIVE（ドライブ）ストリートラインマフラー” において、サイレンサー内部に装着された排出ガス浄化装置（触媒）の仕様が、排出ガス試験時と異なるため、保安基準に適合しない。

改善内容

※正規のサイレンサーへ無償交換の対応を行う。

なお、正規のサイレンサーには、JMCA1124082064 の番号が表示される。