

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年1月26日

リコール届出番号	5436	リコール開始日	準備でき次第		
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 毛籠 勝弘 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター</td> </tr> <tr> <td>TEL 0120-386-919</td> </tr> </table>			問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター	TEL 0120-386-919
問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター					
TEL 0120-386-919					
不具合の部位（部品名）	燃料装置（低圧燃料ポンプ）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ガソリンエンジン車の低圧燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して低圧燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品に交換する。なお、修理部品の準備に時間を要することから、部品の準備ができ次第、改めて案内する。				
不具合件数	20件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話、ダイレクトメール等にて通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-DJ3AS	「デミオ」	DJ3AS-303178～DJ3AS-502417 平成29年6月19日～平成30年4月21日	3,999	
	DBA-DJ3FS		DJ3FS-320675～DJ3FS-517511 平成29年6月19日～平成30年4月18日	29,615	
	CBA-DJLFS		DJLFS-300205～DJLFS-500232 平成29年7月3日～令和元年6月7日	245	
	6BA-DJLAS	「デミオ /MAZDA2」	DJLAS-101396～DJLAS-200575 平成30年10月31日～令和元年9月17日	3,507	
	6BA-DJLFS		DJLFS-607060～DJLFS-700721 平成30年10月22日～令和元年8月22日	23,222	
	3BA-DJLFS		DJLFS-700007～DJLFS-700148 令和元年7月18日～令和元年8月1日	10	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	DBA-BM5AP	「アクセラ」	BM5AP-400809～BM5AP-401561 平成29年6月19日～平成31年2月16日	528	
	DBA-BM5AS		BM5AS-401291～BM5AS-403337 平成29年6月19日～平成31年2月22日	1,372	
	DBA-BM5FP		BM5FP-405390～BM5FP-411106 平成29年6月19日～平成31年2月23日	3,504	
	DBA-BM5FS		BM5FS-409729～BM5FS-424027 平成29年6月19日～平成31年2月25日	8,923	
	CBA-BM6FJ		BM6FJ-200997～BM6FJ-202290 平成29年6月22日～平成31年2月1日	623	
	DAA-BYEFP		BYEFP-200910～BYEFP-201708 平成29年6月19日～平成30年11月13日	513	
	5BA-BPFP	「MAZDA3」	BPFP-100008～BPFP-112190 令和元年5月28日～令和2年5月26日	3,811	
	6BA-BP5P		BP5P-100006～BP5P-110970 平成31年3月5日～令和2年5月26日	5,322	
	3AA-BPEP		BPEP-100026～BPEP-100301 令和元年11月8日～令和元年11月22日	82	
	DBA-GJ5FP	「アテンザ」	GJ5FP-300938～GJ5FP-301338 平成29年6月19日～平成30年4月12日	401	
	6BA-GJ5FP		GJ5FP-400607～GJ5FP-500121 平成30年10月24日～令和元年7月30日	615	
	DBA-GJEFP		GJEFP-300755～GJEFP-301265 平成29年6月19日～平成30年4月13日	510	
	DBA-GJ5FW		GJ5FW-300570～GJ5FW-300812 平成29年6月19日～平成30年4月12日	243	
	6BA-GJ5FW		GJ5FW-400377～GJ5FW-500090 平成30年10月24日～令和元年7月30日	402	
	5BA-GJ5FW		GJ5FW-500002～GJ5FW-500094 令和元年6月19日～令和元年8月2日	76	
	DBA-GJEFW		GJEFW-300547～GJEFW-300892 平成29年6月19日～平成30年4月12日	346	
	6BA-GJEFW		GJEFW-400257～GJEFW-500020 平成30年10月24日～令和元年7月30日	443	
	6BA-GJEFP	「アテンザ /MAZDA6」	GJEFP-400338～GJEFP-500015 平成30年10月24日～令和元年7月30日	538	
	5BA-GJ5FP		GJ5FP-500001～GJ5FP-500127 令和元年6月19日～令和元年8月1日	102	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	6BA-DKEAW	「CX-3」	DKEAW-100017～DKEAW-201946 平成29年6月19日～令和元年7月31日	2,589	
	6BA-DKEFW		DKEFW-100020～DKEFW-207618 平成29年6月19日～令和元年8月1日	12,094	
	DBA-KF5P	「CX-5」	KF5P-103231～KF5P-106383 平成29年6月19日～平成30年2月1日	3,153	
	6BA-KF5P		KF5P-200003～KF5P-305656 平成30年2月1日～令和元年7月30日	5,563	
	5BA-KF5P		KF5P-300042～KF5P-305797 平成30年10月12日～令和元年8月7日	1,751	
	DBA-KFEP		KFEP-102754～KFEP-106651 平成29年6月19日～平成30年2月1日	3,898	
	6BA-KFEP		KFEP-200003～KFEP-305931 平成30年2月1日～令和元年7月27日	7,658	
	6BA-KG5P		KG5P-100081～KG5P-107203 平成30年10月30日～令和元年8月1日	5,083	
	5BA-KG5P	KG5P-100014～KG5P-107341 平成30年10月23日～令和元年8月8日	2,103		
	3AA-DMFP	「CX-30」	DMFP-100009～DMFP-100406 令和元年11月26日～令和元年12月17日	158	
	5BA-DMEP		DMEP-100011～DMEP-104209 令和元年8月6日～令和元年12月4日	1,322	
	5BA-ND5RC	「ロードスター」	ND5RC-301387～ND5RC-400111 平成30年10月30日～令和元年8月2日	2,161	
	DBA-ND5RC		ND5RC-115825～ND5RC-201531 平成29年6月19日～平成30年4月5日	2,505	
	5BA-NDERC		NDERC-301092～NDERC-302313 平成30年10月30日～令和元年7月31日	1,222	
	DBA-NDERC		NDERC-103797～NDERC-200885 平成29年6月19日～平成30年4月5日	1,740	
	DBA-CCFFW	「ビアンテ」	CCFFW-118568～CCFFW-119718 平成29年6月19日～平成29年9月30日	1,151	
	DBA-CWFFW	「プレマシー」	CWFFW-141070～CWFFW-143324 平成29年6月19日～平成29年12月29日	2,255	
ニッサン	DBA-CWFFWN	「ラフェスタ」	CWFFWN-112637～CWFFWN-113113 平成29年6月20日～平成29年12月28日	477	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
アバルト	CBA-NF2EK	「Abarth 124 Spider」	JC8NF2EK600132423～JC8NF2EK600143837 平成29年6月19日～令和元年8月10日	709	
	ABA-NF2EK		JC8NF2EKA00132519～JC8NF2EKA00143835 平成29年6月21日～令和元年8月9日	233	
	(計45型式)	(計15車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年6月19日～令和2年5月26日	(計146,777台)	

(備考) 本件は、令和3年11月12日付け届出番号「5043」にてリコール届出を行ったものであるが、検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数	備考
マツダ	DBA-DEJFS	「デミオ」	DEJFS-142585～DEJFS-170950 平成24年8月7日～平成26年4月10日	11	
	DBA-DJ3AS		DJ3AS-102762～DJ3AS-302892 平成27年7月23日～平成29年6月3日	5	
	DBA-DJ3FS		DJ3FS-100529～DJ3FS-319084 平成26年9月3日～平成29年6月5日	43	
	CBA-DJLFS	「MAZDA2」	DJLFS-704102 令和元年10月4日	1	
	CBA-BM6FJ	「アクセラ」	BM6FJ-100031～BM6FJ-102815 平成26年2月27日～平成27年9月29日	2	
	DAA-BYEFP		BYEFP-105225～BYEFP-112660 平成26年2月7日～平成28年4月1日	4	
	DBA-BM5FP		BM5FP-102468～BM5FP-403632 平成26年3月18日～平成29年2月22日	4	
	DBA-BM5FS		BM5FS-100073～BM5FS-408981 平成25年9月10日～平成29年5月16日	19	
	DBA-BMEFS		BMEFS-105224～BMEFS-110461 平成26年3月19日～平成26年12月17日	5	
	5BA-BPFP	「MAZDA3」	BPFP-104338 令和元年9月3日	1	
	DBA-GJ5FP	「アテンザ」	GJ5FP-300713 平成29年2月14日	1	
	DBA-GJEFP		GJEFP-300712 平成29年5月16日	1	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	組付けられた可能性のある車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数	備考
マツダ	5BA-KG5P	「CX-8」	KG5P-107438～KG5P-107546 令和元年8月21日～令和元年8月27日	2	
	DBA-KE5AW	「CX-5」	KE5AW-100586～KE5AW-200094 平成26年1月24日～平成27年1月16日	2	
	DBA-KE5FW		KE5FW-200296～KE5FW-201059 平成27年3月20日～平成28年3月17日	2	
	DBA-KEEFW		KEEFW-200500～KEEFW-205853 平成27年1月29日～平成28年11月3日	7	
	DBA-KF5P		KF5P-101532 平成29年3月4日	1	
	DBA-KFEP		KFEP-101916 平成29年3月30日	1	
	5BA-DMEP	「CX-30」	DMEP-103705 令和元年11月27日	1	
	DBA-ND5RC	「ロードスター」	ND5RC-104618～ND5RC-113812 平成27年7月23日～平成28年11月3日	6	
	DBA-NDERC		NDERC-102405 平成29年3月1日	1	
	DBA-CCFFW	「ビアンテ」	CCFFW-105957～CCFFW-115442 平成25年11月15日～平成28年3月23日	6	
	DBA-CWFFW	「プレマシー」	CWFFW-107828～CWFFW-138734 平成25年6月3日～平成28年12月19日	12	
ニッサン	DBA-CWFFWN	「ラフェスタ」	CWFFWN-100267～CWFFWN-112037 平成25年3月26日～平成28年11月28日	2	
アバルト	CBA-NF2EK	「Abarth 124 Spider」	JC8NF2EK600144844～JC8NF2EK600144895 令和2年6月17日～令和2年6月25日	2	
	(計25型式)	(計13車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年8月7日～令和2年6月25日	(計142台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
燃料ポンプ Assy	P301-1335Z	平成 29 年 8 月～令和 2 年 2 月	91	「デミオ」
	P31H-1335X	平成 29 年 8 月～令和 2 年 2 月	94	「デミオ」、「MAZDA2」
	P31L-1335Z	平成 29 年 12 月～令和 2 年 1 月	13	「デミオ」、「MAZDA2」
	HF08-1335X	令和 2 年 1 月	1	「MAZDA3」
	PAK9-1335X	令和元年 8 月～令和元年 12 月	7	「MAZDA3」
	PE20-1335X	平成 29 年 8 月～令和 2 年 2 月	65	「アクセラ」
	P51A-1335Z	令和元年 6 月～令和元年 11 月	2	「アクセラ」
	Z6G2-1335X	平成 31 年 3 月～令和元年 7 月	3	「アクセラ」
	PYLW-1335X	平成 31 年 2 月～平成 31 年 4 月	2	「アテンザ」、「MAZDA6」
	PE11-1335X	平成 30 年 2 月～令和 2 年 2 月	17	「アテンザ」、「アクセラ」
	PELK-1335X	平成 29 年 11 月～令和 2 年 2 月	10	「CX-3」
	PELL-1335Z	平成 30 年 11 月～令和元年 5 月	2	「CX-3」
	PA5P-1335X	令和元年 10 月～令和元年 12 月	2	「CX-30」
	PE01-1335X	平成 29 年 8 月～令和 2 年 2 月	20	「CX-5」
	PE1A-1335X	平成 29 年 8 月～令和元年 9 月	4	「CX-5」
	PX35-1335X	令和元年 10 月	1	「CX-5」
	PYB1-1335X	平成 29 年 12 月～令和 2 年 2 月	12	「CX-5」
	PYB2-1335X	平成 30 年 6 月～令和元年 6 月	6	「CX-5」
	PX90-1335X	令和元年 7 月～令和 2 年 1 月	4	「CX-8」
	PYFM-1335X	平成 31 年 1 月～平成 31 年 2 月	2	「CX-8」
	P59D-1335X	平成 29 年 8 月～令和元年 10 月	6	「ロードスター」
	P59W-1335X	平成 29 年 8 月～令和元年 7 月	4	「ロードスター」
	P59D-1335Z	平成 29 年 9 月～令和元年 11 月	8	「ロードスター」
	PE25-1335X	平成 29 年 10 月～令和 2 年 2 月	33	「プレマシー」、「ビアンテ」
	PE07-1335Z	平成 29 年 9 月～平成 30 年 10 月	2	「プレマシー」、「ビアンテ」
	PE25-1335Z	平成 29 年 8 月～令和 2 年 2 月	8	「プレマシー」、「ビアンテ」
	17040-HA00C	平成 29 年 7 月～令和 2 年 1 月	5	「ラフェスタ」
	F6000612017	平成 30 年 9 月～令和 5 年 1 月	7	「Abarth 124 Spider」

交換修理用部品として出荷し、組付けた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
低圧燃料ポンプ	PE03-13350	平成 30 年 2 月～令和元年 11 月	11	「CX-3」、「CX-5」、「CX-8」、 「アテンザ」、「MAZDA6」、 「ロードスター」
	P31H-13350	平成 30 年 2 月～令和 2 年 1 月	9	「デミオ」、「MAZDA2」
	PE01-13350	平成 29 年 8 月～令和 2 年 2 月	65	「ビアンテ」、「プレマシー」、 「アクセラ」、「CX-5」、 「アテンザ」
	F6000614415	令和 2 年 5 月～令和 5 年 4 月	3	「Abarth 124 Spider」
合計			(計 519 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。