

連絡先：物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和6年2月9日

改善対策届出番号	687	改善対策開始日	令和6年2月9日
届出者の氏名又は名称	株式会社ストリーモ 代表取締役 森 庸太郎 [ 問い合わせ先：コールセンター 0120-701-120 ]		
不具合の部位（部品名）	モータ制御コンピュータ (MCU)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	モータ制御コンピュータ (MCU) のスロットル操作時の出力補正プログラムが不適切なため、引用するパラメータが一定の値を下回った場合、不適切な演算結果が出る場合がある。このとき、ユーザーのスロットル操作に対して、意図せぬ減速が前輪駆動用モータに発生し、最悪の場合、走行中に転倒に至るおそれがある。		
改善対策の内容	コンピュータ内のプログラムを書き換える。なお、プログラムの書き換えは、専用のアプリを介して使用者自身にインストールしてもらうことにより行う。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・ 使用者：電子メールや電話等で通知する。 ・ 弊社のインターネットホームページに掲載する。 ・ 自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ・ 改善実施済車：専用のアプリで表示する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ストリーモ	S01JT	ストリーモ S01JT (特定原付モデル)	HS01J231100071～HS01J231100446 令和5年11月13日 ～ 令和5年11月24日	368台	
	S01JG	ストリーモ S01JG (原付モデル)	HS01J230800002～HS01J230800050 HS01J231100001～HS01J231100052 令和5年8月30日 ～ 令和5年11月24日	77台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年8月30日～令和5年11月24日	(計 445台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。