

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和6年2月13日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号 | 5446 | リコール開始日 | 令和6年2月13日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 株式会社 小松製作所 代表取締役社長 小川 啓之 (問い合わせ先:品質保証本部 03-6849-9790) | | |
| 不適合の部位(部品名) | 静油圧変速機(前後進ソレノイド) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造・装置又は性能の状況及びその原因 | シヨベル・ローダの静油圧変速機において、前後進ソレノイドへの雨水等の浸入に対する検討が不十分で、ソレノイドリード線の取出し向きの指示が無いため、リード線が上向きに取り付けられているものがある。そのためそのまま使用を続けると、取り出し口に付着した雨水等がソレノイド内部に浸入し発錆することで、最悪の場合、リード線が断線して走行不能になる。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、 ① 前後進ソレノイドを新品に交換する。 ② 一部のソレノイドリード線の取り回しを変更する。 | | |
| 不具合件数 | 4件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 市場からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|---------|--|------------|----|
| コマツ | WDR-WA126 | WA200-7 | WA126-80004 ~ WA126-82013 平成26年8月20日 ~ 平成29年8月22日 | 925 | |
| コマツ | YDR-WA137 | WA200-8 | WA137-85004 ~ WA137-88560 平成29年8月31日 ~ 令和5年9月27日 | 1434 | |
| | (計2型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成26年8月20日~令和5年9月27日 | (計2359台) | |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。