


## 改善箇所説明図②



注：[ ] は修正部品を示す。

パノラミックビューモニターにおいて、制御プログラムが不適切なため、カメラ映像が映らず、車両周辺が確認できないことがある。そのため、保安基準第44条（後写鏡等の基準）に適合しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、パノラミックビューモニター用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には、車台番号のハイフン後4桁目の下に黄ペイントを塗布する。