

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 6年 2月 20日

リコール届出番号	5449	リコール開始日	令和 6年 2月 20日
届出者の氏名又は名称	VANTECH 株式会社 代表取締役社長 佐藤 徹		
	[問い合わせ先：VANTECH 株式会社 TEL:04-2936-6528]		
不具合の部位（部品名）	2点式シートベルト（長さ調整部品）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後向き座席に取付けた2点式シートベルトにおいて、長さ調整部品を反転して取り付けたため、衝突時に長さ調整部品が破損することがある。 そのため、ベルトが緩み、乗員を確実に拘束できないおそれがある。		
改善措置の内容	長さ調整部品を正しい向きに取り付け直す。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知のための措置	<ul style="list-style-type: none">・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により周知する。・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	2DG-GDY231改	カムロード	GDY231-0001078～GDY231-0004441 令和元年12月5日～令和4年8月8日	49台	<ul style="list-style-type: none">・ZIL520 (11台)・ZIL5 (7台)・ZIL Noble (12台)・CORDE_Bunks (10台)・CORDE_Leaves (9台)
	2DG-GDY281改		GDY281-0001061～GDY281-0004454 令和元年12月5日～令和4年8月8日	310台	<ul style="list-style-type: none">・ZIL520 (94台)・ZIL5 (70台)・ZIL Noble (44台)・CORDE_Bunks (64台)・CORDE_Leaves (38台)
	QDY-KDY231改		KDY231-8042140～KDY231-8050440 令和元年12月5日～令和4年8月8日	287台	<ul style="list-style-type: none">・ZIL520 (50台)・ZIL5 (63台)・ZIL Noble (42台)・CORDE_Bunks (48台)・CORDE_Leaves (52台)・RUNDY (10台)・SKIP (22台)

トヨタ	LDF- KDY281改	カムロード	KDY281-0027902～KDY281-0034279 令和元年12月5日～令和4年8月8日	365台	<ul style="list-style-type: none"> ・ ZIL520 (95台) ・ ZIL5 (78台) ・ ZIL Noble (25台) ・ CORDE_Bunks (84台) ・ CORDE_Leaves (64台) ・ RUNDY (5台) ・ SKIP (14台)
	ABF- TRY230改		TRY230-0135728～TRY230-0138576 令和元年12月5日～令和4年8月8日	6台	<ul style="list-style-type: none"> ・ ZIL520 (1台) ・ CORDE_Bunks (1台) ・ CORDE_Leaves (3台) ・ SKIP (1台)
	(計 5 型式)	(計 1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年12月5日～令和4年8月8日	(計1017台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。