

連絡先 物流・自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年3月29日

リコール届出番号	外-3789		リコール開始日: 令和6年3月29日		
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社 代表取締役 大貫陽介		(製作国: イギリス) (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先: 03-6453-9810)		
不具合部位 (部品名)	懸架装置(フロントサスペンション)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションのトップキャップにおいて、製造加工が不適切なため、当該キャップの固定が不十分なものがある。 そのため、そのままの状態で使用を続けると走行振動等によりトップキャップが外れ、サスペンションが機能しなくなり、走行不能になるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、サスペンションの製造ロット番号を確認する。対象ロットのサスペンションはトップキャップを正規品に交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。● 自動車特定整備事業者:対象台数が極めて少数であり、使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。● 弊社のインターネットホームページに掲載する。				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	8BL-LUJ660	「トライデント」	SMTLGL10U3PBC5002 ~ SMTLGL10U3PBD0734 令和4年4月29日 ~ 令和4年5月19日	84	
		「タイガースポーツ」	SMTLGL20U3PBC2008 ~ SMTLGL20U3PBC8952 令和4年4月22日 ~ 令和5年5月12日	29	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体範囲) 令和4年4月22日 ~ 令和4年5月19日	(計113台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。