

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年4月5日

リコール届出番号	5469	リコール開始日	令和6年4月5日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 代表取締役社長・CEO 氏家 俊明		問い合わせ先：品質安全部 TEL：087-894-7550
不具合の部位（部品名）	座席（シートアジャスタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイールクレーンの座席において、シートアジャスタの組立作業が不適切なため、ボルトの締付トルクが不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等によりボルトが外れ、シートにガタつきが発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを点検し、規定トルクで締付けを行う。		
不具合件数	3件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知の為の措置はとらない。 ・弊社ホームページへ掲載する。 ・改善実施済車：ボルトへ黒色ペイントを行う。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
タダノ	YDS-T017	「GR-250N-5」	T017-0444～T017-0665 令和5年6月19日～令和6年2月19日	183台	
タダノ	YDS-T013	「GR-700N-2」 「GR-1000N-1」	T013-1193～T013-1330 令和5年6月16日～令和6年2月16日	121台	
タダノ	YDS-T016	「GR-600N-3」	T016-0344～T016-0380 令和5年7月31日～令和6年2月20日	35台	
タダノ	ZAF-T019	「eGR-250N-1」	T019-0004 令和6年2月16日	1台	
コベルコ	YDS-EG05	「RK700-3」	T013-5037・T013-5038 令和5年10月31日・令和6年2月2日	2台	
	(計5型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年6月16日～令和6年2月20日	(計342台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。