

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年7月3日

リコール届出番号	2143	リコール開始日	平成20年7月4日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸	問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0070-800-874040	
不具合の部位(部品名)	乗降口(ドアアウトハンドル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部スライドドアのアウトハンドルにおいて、ドア開閉レバーの圧入方法に不適切なものがあるため、ドアを閉めた際に当該レバーが戻らない場合がある。そのため、ドアが確実に閉まらず、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、良品のドアアウトハンドルに交換する。		
不具合件数	29件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2143のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	ABA-S321G	アトレ ワゴン	S321G-0005899 ~ S321G-0012176 平成20年1月7日 ~ 平成20年5月12日	5,392 台	
	ABA-S331G		S331G-0002747 ~ S331G-0004972 平成20年1月7日 ~ 平成20年5月12日	1,898 台	
	EBD-S321V GBD-S321V	ハイゼット	S321V-0002506 ~ S321V-0014452 平成20年1月7日 ~ 平成20年5月9日	9,756 台	
	EBD-S331V GBD-S331V		S331V-0001188 ~ S331V-0007401 平成20年1月7日 ~ 平成20年5月12日	5,325 台	
	EBD-S201C		S201C-0000067 ~ S201C-0000188 平成20年1月9日 ~ 平成20年3月31日	115 台	
	EBD-S211C		S211C-0000056 ~ S211C-0000087 平成20年1月9日 ~ 平成20年3月28日	32 台	
	HAD-S320V		S320V-0106657 ~ S320V-0106748 平成20年1月29日 ~ 平成20年4月21日	20 台	
	LE-S320V改	S320V-0106655 ~ S320V-0106772 平成20年1月11日 ~ 平成20年5月12日	32 台	CNG車	
	LE-S330V改	S330V-0050520 ~ S330V-0050525 平成20年1月16日 ~ 平成20年4月11日	6 台		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	EBD-S201P改	ハイゼット	S201P-0008348 ~ S201P-0009657 平成20年4月24日 ~ 平成20年5月21日	13 台	保冷車 冷凍車
	EBD-S211P改		S211P-0017952 ~ S211P-0021233 平成20年4月24日 ~ 平成20年5月20日	5 台	
	EBD-S321W	ハイゼット デッキバン	S321W-0000055 ~ S321W-0000260 平成20年1月7日 ~ 平成20年5月12日	194 台	
	EBD-S331W		S331W-0000057 ~ S331W-0000326 平成20年1月7日 ~ 平成20年5月8日	256 台	
	(計15型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月7日 ~ 平成20年5月21日	(計 23,044 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。