

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 ｱﾄﾞﾚｽ : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 20 年 9 月 25 日

リコール届出番号	外-1516	リコール開始日	平成 20 年 9 月 26 日
届出者の氏名又は名称	Mitsubishi Motors(Thailand) Co.,Ltd. 取締役社長 今井 道朗	製作国：タイ王国 製作者名：Mitsubishi Motors(Thailand) Co.,Ltd. 問い合わせ先：三菱自動車工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-324-860	
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(締結ボルト)		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤアクスルをリーフスプリングに締結するUボルトの製造工程が不適切なため、当該ボルトに亀裂が発生するものがある。そのため、融雪剤などにより当該ボルトが腐食し、そのまま使用を続けると破損して異音が発生するとともに、ボルト、パンプストッパが脱落するおそれや、リヤアクスルの位置がずれ、走行安定性が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、締結ボルト一式を対策品に交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1516のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
三菱	ABF-KB9T	ﾄﾗｲﾄﾝ	KB9T-0000101～KB9T-0000800 平成 18 年 8 月 22 日～平成 19 年 6 月 18 日	698 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 18 年 8 月 22 日～平成 19 年 6 月 18 日	(計 698 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。