

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL03-5253-8111(内線 42353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年9月26日

リコール届出番号	外-1518	リコール開始日	平成20年9月27日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 ショウイチ・リチャード・ブラウン (製作国:米国 製作者名:ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先:GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位(部品名)	洗浄液噴射装置(凍結防止用ヒータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	洗浄液の凍結防止用ヒータを制御する電子回路において、製造工程で異物が付着したものがあ。そのため、当該回路が短絡し、最悪の場合、火災が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策配線キットを装着する。なお、対策品の供給に時間を要すことから、当面の暫定処置として、ヒータ部への電源供給用ヒューズを取り外し、機能を停止する。		
不具合件数	国内:0件	事故の有無	国内:なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者:ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1518のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	GH-X272	DTS	1G6KD57956U100081 ～ 1G6KD57947U220505 平成18年5月25日～平成19年9月4日	153	
	ABA-X272		1G6KD57908U139079 平成19年12月20日	1	
	(計2型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年5月25日～平成19年12月20日	(計154台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。