

連絡先 自動車交通局技術安全部リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 20 年 10 月 9 日

リコール届出番号	外-1521	リコール開始日：平成 20 年 10 月 10 日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 ティエリー・ポアラ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・プジョー) (問い合わせ先： 0120-840-240)	
不具合部位 (部品名)	燃料装置	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置の給油パイプコネクタの成形方法が不適切なため、このままで使用を続けると、当該コネクタ部の成形時の継ぎ目部に亀裂が生じることがあり、最悪の場合、当該部位より燃料が漏れるおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、当該コネクタ部を点検し、該当するものは対策品と交換する。	
不具合件数	11件	事故の有無 0件
発見の動機	市場からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車両：対策実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1521 のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	GF-N5BR	プジョー 306 ブレーク	VF37ERFVW33126238～VF37ERFVW33326720 平成 12 年 10 月 25 日～平成 14 年 5 月 13 日	775	
	GF-N5M	プジョー 306 スタイルプレミアム	VF37ALFYE33154739～VF37ALFYE33278617 平成 12 年 12 月 7 日～平成 13 年 7 月 2 日	117	
	GF-N5SI	プジョー 306 XSI	VF37ARFVW33149306～VF37ARFVW33274567 平成 12 年 11 月 16 日～平成 13 年 7 月 2 日	285	
	GF-N5XT	プジョー 306 スタイル	VF37ARFVW33127619～VF37ARFVW33269758 平成 12 年 10 月 25 日～平成 13 年 6 月 12 日	708	
合計	計 4 型式	計 4 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 12 年 10 月 25 日～平成 14 年 5 月 13 日	1,885 台	

備考) 本件は、平成16年11月9日付、届出番号「外-1176」にてリコール届出をおこなったものですが、対象車両範囲の一部に誤りがあったため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。