

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 20 年 12 月 3 日

リコール届出番号	外-1536	リコール開始日	平成 20 年 12 月 3 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ヘスス・コルドバ 〔製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社〕 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578		
不具合の部位(部品名)	乗員保護装置 (エアバッグ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグ ECU のプログラムが不適切なため、駐車ブレーキを掛けた際に、不必要であるにも係らず前席エアバッグが展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグ ECU のプログラムを修正する。		
不具合件数	2 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1536 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	GH-FA30	X5 3.0	WBFAFA52040LM42227 ~ WBFAFA52060LM47932 平成 13 年 3 月 1 日 ~ 平成 14 年 2 月 28 日	1,217	
	GH-FB44	X5 4.4	WBAFB32000LH63301 ~ WBAFB32070LH63974 平成 13 年 3 月 1 日 ~ 平成 13 年 5 月 7 日	41	
			WBAFB32070LN83018 ~ WBAFB32070LN86064 平成 13 年 5 月 11 日 ~ 平成 14 年 2 月 27 日	226	
(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 13 年 3 月 1 日 ~ 平成 14 年 2 月 28 日	(1,484 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。