

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年12月11日

リコール届出番号	2224	リコール開始日	平成20年12月12日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦 輝幸	問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182	
不具合の部位(部品名)	操縦装置(アクセルペダル)		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	アクセルペダル下端部の形状が不適切なため、過大な力でアクセルペダルが床につくまで踏み込む操作を繰り返すと、フロアマットに穴があく場合がある。そのため、最悪の場合、アクセルペダルが穴に引っかかり、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクセルペダルを対策品に交換するとともにフロアマットを点検し、穴があいている場合は新品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	物損1件
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に 2224のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	LE-S320V	ハイゼット	S320V-0000075 ~ S320V-0091884	75,690	ビニル製 フロアマット 装着車
	GBD-S320V		平成16年11月29日 ~ 平成19年7月3日		
	LE-S330V		S330V-0000073 ~ S330V-0044191	30,924	
	GBD-S330V	平成16年11月30日 ~ 平成19年6月29日			
	HAD-S320V	S320V-0042975 ~ S320V-0091833	126		
LE-S320W	ハイゼット デッキバン	S320W-0000053 ~ S320W-0001037	985		
LE-S330W		S330W-0000051 ~ S330W-0001492	1,442		
	(計7型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年11月29日 ~ 平成19年7月3日	(計 109,167 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。