

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年2月25日

| | | | | |
|--------------------------------|--|---|------------|--|
| リコール届出番号 | 外-1560 | リコール開始日 | 平成21年2月26日 | |
| 届出者の氏名又は名称 | フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 ゲラシモス・ドリザス | 制作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマー センター (フリーフォン) 0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/ | | |
| 不具合の部位 (部品名) | 原動機(点火コイル) | | | |
| 不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 原動機の点火コイルにおいて、材質が不適切なためコイルボディに亀裂が発生するものがある。そのため、当該コイルの電圧が必要な点火電圧に到達せず、点火プラグが失火し排出ガスの基準値を超えるおそれがある。 | | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、点火コイルの部品番号を点検し、対象となるものは対策品と交換する。 | | | |
| 不 具 合 件 数 | 2件 | 事故の有無 | 0件 | |
| 発 見 の 動 機 | 販売店からの情報による。 | | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1560ステッカーを貼付する。 | | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車両の台数 | 備考 |
|-----------------|-----------|--|---|-------------|----|
| フォルクスワーゲン | GH-1FBUB | VW EOS 3.2 V6 | WVWZZZ1FZ7V000762～WVWZZZ1FZ7V023334 平成18年9月26日～平成18年12月26日 | 234 | |
| | GH-1FBWA | VW EOS 2.0T | WVWZZZ1FZ7V000760～WVWZZZ1FZ7V035933 平成18年8月7日～平成19年4月18日 | 838 | |
| | GH-1KAXX | VW ジェッタ 2.0T | WVWZZZ1KZ7M000111～WVWZZZ1KZ7M133057 平成18年7月20日～平成19年4月10日 | 859 | |
| | | | WVWZZZ1KZ7U000237～WVWZZZ1KZ7U031615 平成18年8月25日～平成19年5月21日 | 3,248 | |
| | | VW ゴルフ 2.0 GTI/GTX | WVWZZZ1KZ7W039697～WVWZZZ1KZ7W173739 平成18年8月30日～平成19年3月19日 | 17 | |
| | GH-1KBUBF | VW ゴルフ R32 | WVWZZZ1KZ7W002699～WVWZZZ1KZ7W111426 平成18年6月15日～平成18年12月26日 | 960 | |
| | GH-3CAXX | VW パサートハリアント 2.0T | WVWZZZ3CZ7E008121～WVWZZZ3CZ7E160061 平成18年6月15日～平成19年3月19日 | 1,015 | |
| VW パサートセダン 2.0T | | WVWZZZ3CZ7P000226～WVWZZZ3CZ7P123659 平成18年7月13日～平成19年2月28日 | 473 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間 | リコール対象車両の台数 | 備考 |
|-----------|-----------|--------------------------------|---|-------------|----|
| フォルクスワーゲン | GH-3CAXZF | VW パサートハイブリッド 3.2 V6 4モーション | WVWZZZ3CZ7E008103～WVWZZZ3CZ7E111433 平成18年7月7日～平成19年7月10日 | 1,183 | |
| | | VW パサートセダン 3.2 V6 4モーション | WVWZZZ3CZ7P001810～WVWZZZ3CZ7P088842 平成18年7月13日～平成18年12月26日 | 368 | |
| | GH-7LAXQA | VW トゥアレグ 4.2 V8 エアサス | WVGZZZ7LZ7D002287～WVGZZZ7LZ7D006202 平成18年7月28日～平成18年8月30日 | 19 | |
| | GH-7LBMVA | VW トゥアレグ 3.2 V6 エアサス | WVGZZZ7LZ7D002548～WVGZZZ7LZ7D026402 平成18年7月28日～平成18年12月15日 | 110 | |
| | GH-7LBMVS | VW トゥアレグ 3.2 V6 | WVGZZZ7LZ7D002285～WVGZZZ7LZ7D026720 平成18年7月28日～平成18年12月15日 | 491 | |
| | (計9型式) | (計13車種) | 輸入期間の範囲 平成18年6月15日～平成19年7月10日 | 9,815 | |

(備考) 本件は、平成21年1月28日付け届出番号「外-1549」にてリコール届出を行なったものですが、対象車について選定漏れがあったため、リコール対象車の台数を追加し新たに届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。