

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス: <http://www.mit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成21年4月23日

リコール届出番号	外-1563	リコール開始日	平成21年4月24日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンク上部に燃料ポンプを取り付けるための樹脂製ナットにおいて、製造工程における熱処理が不適切なものがある。そのため、温度変化の繰り返しにより当該ナットに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ナットを良品と交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: ダイレクトメールにて直接通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1563 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	GF-AK4M	メガーヌ	VF1BA040520698169～VF1BA040520898169 平成11年6月21日～平成11年8月26日	38	
			VF1BA040220741207～VF1BA040222173523 平成11年6月28日～平成12年2月22日	115	
			VF1BA0402Y0600010～VF1BA0402Y0602233 平成12年3月31日～平成12年7月5日	267	
			VF1EA040220078279～VF1EA040222173544 平成11年6月24日～平成12年3月7日	54	
			VF1EA0402Y0600011～VF1EA0402Y0602453 平成12年4月13日～平成12年7月24日	33	
	GF-AK4ME	セニック	VF1JA020A20662287～VF1JA020A20663263 平成11年6月18日～平成11年6月29日	148	
			VF1JA1B0220616499～VF1JA1B0222071640 平成11年7月12日～平成12年6月13日	10	
			VF1JA1B02Y0601688～VF1JA1B02Y0603500 平成12年6月20日～平成12年12月22日	696	
			VF1JA1B0210603777～VF1JA1B0210603791 平成13年1月22日	15	
			VF1JAAC0EY0602223～VF1JAAC0EY0603506 平成12年8月29日～平成13年1月9日	23	
GF-AF4J2		VF1JAAC0E10603632～VF1JAAC0E10603734 平成13年1月22日	18		
		(製作期間の全体の範囲) 平成11年6月18日～平成13年1月22日	(計1417台)		
(計5型式)	(計2車種)				

【注意事項】対象車台番号の範囲内であっても、本リコールの対象とならない車両が含まれている場合があります。  
 備考: 本件は、平成14年8月27日付け届出番号「外-970」及び平成16年7月23日付け届出番号「外-1136」にてリコール届出を行ったものですが、対策内容が不十分であったため、対策内容及び対象範囲を見直し対策を行うものです。