

ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル(株)による緩衝装置
(コイルばね及びショックアブソーバ)の自主改善の実施について

ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社が後付け部品として販売した緩衝装置(コイルばね及びショックアブソーバ)について以下のとおり自主改善を実施する旨報告がありました。

自主改善開始日	平成 21 年 5 月 15 日
不具合の内容	ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル(株)が、後付け部品として販売したコイルばね及びショックアブソーバを平成 18 年 1 月 1 日以降に製作された車両に取り付けた場合、一部の車両において前部霧灯下縁高さが保安基準に抵触する場合があります。
改善の内容	対象となる車両について、当該コイルばね及びショックアブソーバを取り外し、標準の部品に交換する。又は、前部霧灯を取り外す。
クレーム件数	1 件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 該当後付け部品出荷先の販売店を通じ、販売店が把握している使用者へは直接通知する。 ・ ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル(株)、日産自動車(株)のホームページへ掲載する。 ・ 販売会社店頭でのポスター等による告知を行う。 ・ 日整連発行の機関誌に掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象車の範囲	自主改善対象数	取り付け対象車種
S - TUNE サスペンションキット	53110- RS5C0	C25-101878 ~ C25-226852 平成 18 年 1 月 9 日 ~ 平成 19 年 11 月 27 日	約 130 セット	ニッサン セレナ 20RX、20RS グレードに、当該部品を装着したもの

問い合わせ先

ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社 お客様相談窓口

電話番号 0120-846-423


ホームページアドレス <http://www.nismo.co.jp/>

日産自動車株式会社 お客さま相談室




電話番号 0120-315-232

ホームページアドレス <http://www.nissan.co.jp/>

改善箇所説明図



後付け部品として販売したコイルばね及びショックアブソーバを平成18年1月1日以降に製作された車両に取り付けた場合、一部の車両において前部霧灯下縁高さが保安基準に抵触する場合がある。

対象の製品名	部品番号	外観	対象の識別
S-TUNE サスペンションキット	53110-RS5C0	<p>前輪</p>  <p>後輪</p> 	 <p><コイルばね> ・赤色</p> <p><ショックアブソーバ> ・銀色 ・nismo ステッカー</p>

改善の内容

対象となる車両について、当該コイルばね及びショックアブソーバを取り外し、標準の部品に交換する。又は、前部霧灯を取り外す。