

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 21 年 7 月 3 日

リコール届出番号	外-1595	リコール開始日 : 平成 21 年 7 月 3 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 福森 豊樹 (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 03-3457-0991)		
不具合部位 (部品名)	制動装置 (エイコーンスタッド)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキキャリパーブラケットとフロントブレーキリアクションリンクを接続しているボルト (エイコーンスタッド) の設計が不適切なため、使用過程において当該ボルトが緩む場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中に当該ボルトが脱落し、ブレーキをかけた際ハンドルをとられ、最悪の場合、転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトを対策品に交換し、新たに抜け止めピンを取り付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者 : ダイレクトメールで通知する。● 自動車整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。● 改善実施済車には、フレームヘッド部に外-1595 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数
ハーレー ダビッドソン	JM5	FLSTSB ソフテイル・ クロスボーンズ	5HD1JM5149Y010241～ 5HD1JM5488Y087137 平成20年 1月 18日～平成21年 5月 1日	764 台
	計1型式	計1車種	(輸入期間の全体範囲) 平成20年 1月 18日～平成21年 5月 1日	計764台

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。