

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成 21年7月21日

改善対策届出番号	385	改善対策開始日	平成21年7月21日
届出者の氏名又は名称	コマツユーティリティ株式会社 代表取締役社長 磯田 進		（問合せ先: 栃木工場 品質保証部 TEL : 0285-28-9640）
不具合の部位(部品名)	電気装置(充電プラグ)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気式フォークリフトの充電プラグにおいて、端子の形状が不適切なため、使用過程において端子が変形するものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該プラグを十分差し込むことが出来ず、端子が接触不良を起こし、最悪の場合、溶損し火災に至るおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、当該プラグを対策品に交換するとともに、注意銘板を追加する。		
不具合の件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	①使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ②自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ③改修実施車は、その旨を定期点検記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
小松	ZAF-SM236	FB09H FB10, FB14 FB15, FB15HB	M236-830002 ~ M236-837408 (平成18年8月24日～平成21年5月7日)	523台	
	ZAF-SM237	FB18, FB18HB FB20A, FB20AHB	M237-830195 ~ M237-837407 (平成19年1月25日～平成21年5月7日)	125台	
	ZAF-SM243	FB20AG	M243-835356 (平成20年7月2日)	1台	
	ZAF-M238	FB09ML FB10ML FB13ML	M238-825002 ~ M238-826722 (平成18年12月18日～平成21年4月24日)	34台	
	ZAF-M239	FB15ML	M239-825006 ~ M239-826679 (平成18年11月8日～平成21年2月20日)	43台	
	ZAF-M237	FB20A	M237-830525 (平成19年3月12日)	1台	
	(計6型式)	(計11車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成18年8月24日～平成21年5月7日)	(計727台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。