

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成21年11月26日

リコール届出番号	2424	リコール開始日	平成21年11月27日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 アルバート・キルヒマン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-324-230
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(四輪駆動用トランスファ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オートマチックトランスミッションを搭載した四輪駆動車において、トランスファ内インターナルギヤ端部に装着されているシールキャップの耐圧性不足により、オートマチックトランスミッションフルードがトランスファを経由して外部に流出するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、耐圧性を向上したシールキャップ付のインターナルギヤに交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2424のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KK-FG50EB	ふそう キャンター	FG50EB-450285~FG50EB-575182 平成11年8月5日~平成14年6月26日	116	
	KK-FG62EE		FG62EE-450001~FG62EE-575011 平成11年8月06日~平成14年2月8日	29	
	KK-FG68EE		FG68EE-550001~FG68EE-575001 平成11年12月1日~平成14年5月28日	9	
	KK-FG70EB		FG70EB-500004~FG70EB-502184 平成13年9月26日~平成16年7月29日	56	
	KK-FG82EE		FG82EE-500019~FG82EE-500311 平成14年8月9日~平成16年7月22日	43	
	PA-FG70DB		FG70DB-510001~FG70DB-521283 平成15年12月3日~平成19年6月16日	80	
	PA-FG82DE		FG82DE-510003~FG82DE-520243 平成17年2月25日~平成19年5月23日	33	
	KK-BG64EG	ふそう ローザ	BG64EG-100001~BG64EG-300309 平成11年9月29日~平成16年8月5日	225	
	PA-BG64DG		BG64DG-400007~BG64DG-500292 平成16年10月22日~平成19年6月27日	163	
	PDG-BG64DG		BG64DG-700004~BG64DG-700261 平成19年7月5日~平成21年6月5日	103	
(計10型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年8月5日~平成21年6月5日	857		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。