

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年5月13日

リコール届出番号	2533	リコール開始日	平成22年5月14日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 取締役社長 蒲生 誠一郎 〔 問い合わせ先：品質管理部 TEL 089-956-9819 〕		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの燃料装置において、燃料タンクの強度が不足しているため、組み付けばらつきによるタンクのひずみ、または走行時の振動等により当該タンクに亀裂が生じ、燃料が漏れるおそれがある。また、組み立て時に燃料タンクの固定バンドを過締め付けしたものがあつたため、そのままの状態で使用を続けると燃料タンク固定バンドが破損し、異音が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンク、タンク支持部材、及びタンク固定バンドを対策品に交換する。		
不具合件数	165件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 2533 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	T131F	TJ75	T131F-000001～ T131F-000407 平成13年6月12日～ 平成15年1月29日	387台	
キセキ	T137F	TJ75	T137F-010001～ T137F-010270 平成15年1月24日～ 平成15年9月27日	263台	
キセキ	SB-T137F	TJ75 TJ65 TJ55	T137F-010258～ T137F-011066 平成15年10月1日～ 平成17年3月18日	788台	
キセキ	SB-T150F	TJ75AT TJ65AT TJ55AT	T150F-000001～ T150F-000967 平成17年4月25日～ 平成19年9月27日	940台	
		CT75H CT65H CT55H	T150F-300001～ T150F-300017 平成18年6月30日～ 平成18年9月15日	17台	
キセキ	SB-T151F	TJ85	T151F-000001～ T151F-000323 平成18年1月14日～ 平成19年9月27日	315台	
	(計5型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年6月12日～ 平成19年9月27日	(計2710台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。