

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 22 年 7 月 9 日

リコール届出番号	外 - 1684	リコール開始日	平成 22 年 7 月 10 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 ボルティガ ミルコ	製作国 : イタリア 製作者名 : DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先 : ドゥカティジャパン株式会社 アフターセールス部 03-3794-5003	
不具合の部位 (部品名)	電気装置 (メインハーネス) 排出ガス発散防止装置 (O2 センサケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メインハーネスの取り回しが不適切なため、原動機リヤ側シリンダフィンに干渉して、当該ハーネスが損傷することがある。そのため、速度計が表示しなくなる、前照灯や方向指示器が作動しなくなる、又は原動機が停止して、再始動できなくなるおそれがある。  リヤシリンダ側のO2 センサケーブルの固定が不適切なため、排気管と干渉することがある。そのため、当該ケーブルが損傷して、排出ガス基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、結束バンドでメインハーネスの取り回しを修正する。なお、メインハーネスに損傷がある場合は新品と交換する。  全車両、燃料ポンプカバーの既定の場所に、結束バンドでO2 センサケーブルを固定する。当該ケーブルに損傷がある場合は新品と交換する。		
不具合件数	2 件 0 件	事故の有無	なし
発見の動機	イタリア本社からの報告、市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用者: ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>改善実施済車: フレームヘッド左側に 外 - 1684 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	ZDMM500AA8B	M696 PLUS	ZDMM500AA8B000033 ~ ZDMM500AA8B007248 平成 20 年 2 月 20 日 ~ 平成 20 年 10 月 22 日	310 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 20 年 2 月 20 日 ~ 平成 20 年 10 月 22 日	(計 310 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。