

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年9月9日

リコール届出番号	2603	リコール開始日	平成22年9月10日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 伊東 孝紳	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010		
不具合の部位（部品名）	制動装置（踏み込み式駐車ブレーキ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	踏み込み式駐車ブレーキの構成部品であるラチェットポールとブラケットとの隙間設定が不適切なため、樹脂成型されたラチェットポールに塗布したグリースで樹脂が膨潤し、炎天下の駐車時に更に膨張するとラチェットポール端部とブラケットが干渉して摺動抵抗が増加するものがある。そのため、駐車ブレーキペダルを踏んでもラチェットポールの動きが渋り、駐車ブレーキが保持出来なくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、対策品のラチェットポールを組付けた駐車ブレーキペダル一式と交換する。			
不具合件数	516件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2603のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JC1	ライフ	JC1-1000033～JC1-1067524 平成20年10月20日～平成21年9月29日	67,492	
			JC1-2000012～JC1-2002560 平成20年10月30日～平成21年9月24日	2,549	
			JC1-8000001～JC1-8000249 平成20年12月2日～平成21年9月23日	249	福祉車両
	CBA-JC2		JC2-1000010～JC2-1010283 平成20年10月1日～平成21年9月25日	10,272	
			JC2-2000021～JC2-2000675 平成20年11月6日～平成21年9月22日	655	
			JC2-8000001～JC2-8000044 平成20年12月2日～平成21年9月24日	44	福祉車両
			(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年10月1日～平成21年9月29日

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。