

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年9月21日

リコール届出番号	2611	リコール開始日	平成22年9月22日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 柳 弘之	問い合わせ先：お客様相談室 0120-090-819	
不具合の部位（部品名）	電気配線のコネクタ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニット（ECU）に接続するコネクタ部の製造工程において、コネクタ内部の防水シールを傷つけたため、洗車等によりコネクタ内部に水が浸水するものがある。そのため、端子間にリーク電流が生じてECUが誤作動し、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなる、または、速度計が誤った表示をするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該コネクタ内部の端子を点検し、腐食しているものは、ECUと電気配線（シール剤を塗布したコネクタ付き）を新品と交換し、腐食していないものは、当該コネクタにシール剤を塗布する。		
不具合件数	13件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車わく（車台番号打刻位置付近）にNo. 2611のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤマハ	EBL-VH02J	XVS400 トラックスター	VH02J-000102～VH02J-001421 平成21年10月22日～平成22年8月25日	580台	
		XVS400C トラックスター クラシック	VH02J-000022～VH02J-001381 平成21年10月9日～平成22年8月20日	820台	
	（計1型式）	（計2車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成21年10月9日～平成22年8月25日	（計1,400台）	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。