

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年9月24日

リコール届出番号	2604	リコール開始日	平成22年9月25日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	車体(バックドア、バックドアステー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①製造工程において、バックドアの建付け調整が不十分なものがあり、ドアロックとドアストライカーの噛み合い角の設計も不適切なため、ドアが確実に閉まらない場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドアロックの噛み合いが外れて、走行中にドアが開き、積載物が落下するおそれがある。 ②バックドアステー取付けボルトの締付けトルクが不足しているものがあるため、ドアの開閉によって当該ボルトが緩む場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ステー取付け部が外れて、バックドアを保持できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、バックドアの建付けを調整するとともに、ドアロックとドアストライカーを対策品と交換する。 ②全車両、バックドアステーの取付けボルトを接着剤付きボルトに変更し、規定トルクで締付ける。なお、バックドアステー取付け部のナットが外れている場合はナットも交換する。		
不具合件数	①24件 ②15件	事故の有無	①なし ②なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2604のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	GD-S200C	ハイゼット	S200C-0000052～S200C-0004505	4,454	
	GM-S200C		平成11年1月18日～平成16年11月8日		
	TE-S200C		S200C-2000051～S200C-2001460	1,410	
	LE-S200C		平成17年1月19日～平成19年11月28日		
	GD-S210C		S210C-0000055～S210C-0001160	1,106	
	TE-S210C		平成11年1月18日～平成16年11月8日		
			S210C-2000052～S210C-2000423	366	
	EBD-S201C		S201C-0000051～S201C-0001015	965	① 963 ② 965
	EBD-S211C		S211C-0000051～S211C-0000295	245	① 244 ② 245
	(計8型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年1月18日～平成22年4月27日	(計 8,546 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。