

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年11月 2日

リコール届出番号	外 - 1709	リコール開始日	平成22年11月 2日
届出者の氏名又は名称	〔 製作国：イギリス 製作者名：アストンマーティン・ロング・リミテッド 〕 (株)アトランティックカーズ 代表取締役 野原茂 問い合わせ先：03-3583-8611  新東洋企業(株) 代表取締役社長 片山正八 問い合わせ先：03-5411-2332  八光エルアール(株) 代表取締役 池田淳八 問い合わせ先：06-6531-0078		
不具合の部位（部品名）	フロントサスペンション下部コントロールアームの取付ボルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンション下部コントロールアームにおいて、取付ボルトの熱処理が不適切なものがある。その為、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損するおそれがある。		
改善措置の内容	フロントサスペンション下部コントロールアームの取付ボルトとナットを、良品に交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール、電話で連絡し、販売店ホームページに掲載する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1709のステッカーを貼付する。		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
アストンマーティン	不明	DB9クーペ、DB9ヴォランテ	SCFAC01AJ7GA08060～SCFAC01AJ8GA09327 平成19年2月27日 ～ 平成19年9月20日	68台	
		V8ヴァンテージクーペ、V8ヴァンテージロードスター	SCFB04BJ7GD05668～SCFBA03BJ8GC08341 平成19年3月8日 ～ 平成19年9月29日	122台	
	(計1型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年2月27日～平成19年9月29日	(計 190台)	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。