

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成22年11月 4日

リコール届出番号	2642	リコール開始日	平成22年11月 5日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	電気装置		
基準不適合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状況 及びその原因	尾灯(テールランプ)、前部霧灯(フォグラмп)及び路肩灯の電気回路が不適切な ため、テールランプリレーを流れる電流値が大きく、リレーの接点が発熱することがあ る。そのため、当該部品の樹脂部及びコネクタ部が変形し、そのままの状態で使用を 続けると、接触不良を起こし、尾灯などが点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フォグラмпの電気回路の配線を変更するとともに、テールランプリレーと リレーソケットを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分 解整備事業者に周知させるた めの措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート 付近にNo.2642のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボンII	KV234L1-7000001~KV234L1-7000602 平成16年12月20日~平成19年 7月17日	591	
	PJ-KV234N1		KV234N1-7000001~KV234N1-7000545 平成17年 7月28日~平成19年 8月20日	543	
	PJ-KV234Q1 PJ-KV234Q1(改)		KV234Q1-7000001~KV234Q1-7000214 平成17年 8月25日~平成19年 8月 9日	213	
	(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年12月20日~平成19年 8月20日	1,347 台	

備考; 本届出は、平成21年4月21日付け「届出番号2300①」のリコール届出において、対象車両の
 選定に漏れがあったため、対象範囲を拡大するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。