

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年12月2日

リコール届出番号	外-1720	リコール開始日	平成22年12月3日	
届出者の氏名又は名称	新大洲本田摩托有限公司 総経理 関口 浩		製作国：中華人民共和国 製作者名：新大洲本田摩托有限公司 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	電気装置（方向指示スイッチ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	方向指示スイッチの操作ノブの位置を保持する部品に異なった材質を使用したため、スイッチ内部に浸入した雨水等で錆が生じることがある。そのため、方向指示スイッチが操作できなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、左側ハンドルスイッチ一式を対策品に交換する。			
不具合件数	40件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近に外-1720のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	JBH-AF67	トゥデイ	AF67-1000091～AF67-1035407 平成19年5月31日～平成20年1月21日	35,300	
			AF67-1100002～AF67-1166255 平成19年12月11日～平成21年2月25日	65,839	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年5月31日～平成21年2月25日	(計101,139台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。