

連絡先：自動車交通局技術安全部

審査課リコール対策室

TEL: 03-5253-8111 内線 42353

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年2月25日

リコール届出番号	2712		リコール開始日	平成23年2月25日
届出者の氏名又は名称	古河ユニック株式会社 代表取締役社長 市村 謙二		問い合わせ先部署：技術サービス課 電話番号：043-485-5116	
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキケーブル)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	積載形トラッククレーン搭載車において、駐車ブレーキケーブルの配索経路であるトランスミッションクロスメンバとクレーンの架装ボルトの隙間が少ないものがある。そのため、当該駐車ブレーキケーブルがクロスメンバや架装ボルトと接触し、そのままの状態で使用を続けると、当該駐車ブレーキケーブルの外装が損傷し芯線の動きを妨げ、駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該駐車ブレーキケーブルを点検し、 ①当該隙間が少ない場合は、架装ボルトのストップを追加する。 ②当該隙間が極めて少ない場合は、架装ボルトを後方移設し隙間を確保する。 なお、架装ボルトを後方に移設できない場合は、当該駐車ブレーキケーブルの配索を変更する。 ③当該駐車ブレーキケーブルに接触痕のある場合は、当該駐車ブレーキケーブルを新品に交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	弊社指定サービス工場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、No. 2712のステッカーを貼付ける。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	ADG-FRR90J3S	フォワード	FRR90J3S-7000126~FRR90J3S-7000926 平成17年11月25日~平成18年10月28日	19台	
	ADG-FRR90K3S		FRR90K3S-7000013~FRR90K3S-7003023 平成17年11月1日~平成19年10月25日	82台	
	ADG-FRR90L3S		FRR90L3S-7000367~FRR90L3S-7000379 平成18年12月26日~平成19年3月14日	3台	
	(計 3 型式)	(計 1 車種)	製作期間の全体の範囲 平成17年11月1日~平成19年10月25日	計 104台	

(備考) 本届出は、平成23年1月27日付け届出番号「2690」のリコール届出において、対象車両の選定に誤りがあったため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。