

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス： http://www.mlit.go.jp
--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年07月28日

リコール届出番号	外-1770	リコール開始日	平成23年07月29日
届出者の氏名又は名称	クライスラー日本株式会社 代表取締役社長 七五三木 敏幸	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：クライスラー社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-086-766 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	走行装置(フロント・アクスル/リヤ・アクスル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント・アクスルおよびリヤ・アクスルの製造工程において、腐食防止用塗料の塗布が不適切なものがある。各部品と当該アクスルを接続するボルト・ナットを厚い塗装の上から組み付けられている場合、走行時の振動等により塗装が割れ、当該ボルト・ナットの締付トルクが低下するおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルト・ナットが緩み、車体下回りから異音が発生し、最悪の場合、走行安定性が損なわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、各接続ボルト・ナットを一旦緩めて、再度適正トルクで締付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1770のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-JK38L	ジープ ・ラングラー アンリミテッド	1J4HE3H1XAL232862～1J4HE3H19AL232979 平成22年09月25日～平成22年09月26日	116台	2010年式
	(1型式)	(1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年09月25日～平成22年09月26日	(計116台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。