

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年 9月 7日

リコール届出番号	2812	リコール開始日	平成23年 9月 8日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫		問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位(部品名)	灯火装置(前照灯スイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前照灯消し忘れ防止装置を取付けた路線バスにおいて、当該装置の電気回路が不適切なため、前照灯スイッチに想定以上の電流が流れることにより、当該スイッチの接点が摩耗し、そのままの状態で使用を続けると、当該スイッチの接点が折損し、前照灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前照灯スイッチの電気回路を変更し、リレーを追加するとともに、前照灯スイッチを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2812のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボン II	KV234L1-7000302~KV234L1-7000306 平成18年 3月 9日~平成18年 3月 20日	5	
	PKG-KV234L2		KV234L2-7000227~KV234L2-7000498 平成20年 7月 3日~平成22年 3月 5日	23	
	PDG-KR234J2	日野 レインボー II	KR234J2-7000235~KR234J2-7000727 平成20年 7月 31日~平成22年 9月 9日	2	
	(計 3 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年 3月 9日~平成22年 9月 9日	(計 30台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。