

連絡先: 国土交通省 自動車局
 審査・リコール課 リコール監理室
 電話番号: 03-5253-8111 内線: 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成23年 9月 8日

リコール届出番号	2799	リコール開始日	平成23年 9月 8日		
届出者の氏名又は名称	住友ナコ マテリアル ハンドリング株式会社 代表取締役 藺田 徹夫 問い合わせ先: 品質保証部 0562-48-5275				
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料フィルタ)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクと原動機の間配置されている燃料フィルタにおいて、フィルタケースのカシメが不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該カシメ部から燃料が漏れるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、燃料フィルタ、クランプ、スペシャルワッシャ及び燃料ホースを対策品に交換する。				
不具合件数	3件	事故の有無	なし		
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメール又は直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: 使用者を全て把握しているので周知の為の措置はとらない。 ・改善実施済み車: フロントカウル前面左側面にステッカー (No.2799) を貼付する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
SN	EBT-G1L	FG15PXI	G1L-10326 平成 22 年 3 月 31 日	1台	
SN	EBT-G2K	FG25PXI	G2K-10050 平成 20 年 12 月 3 日	1台	
SN	EBT-G3G	FG30PXI	G3G-10060 ~ G3G-10144 平成 21 年 9 月 24 日 ~ 平成 23 年 7 月 27 日	6台	
SN	EBT-SG1J	FG09PXI, FG10PXI, FG14PXI, FG15PXI, FG18PXI, FG20PXI	SG1J-10011 ~ SG1J-10117 平成 20 年 9 月 2 日 ~ 平成 23 年 6 月 29 日	70台	
SN	EBT-SG2H	FG20PXI, FG25PXI	SG2H-10012 ~ SG2H-10080 平成 20 年 9 月 16 日 ~ 平成 23 年 7 月 19 日	33台	
	(計 5型式)	(計 11車種)	製作期間の全体の範囲 : 平成 20 年 9 月 2 日 ~ 平成 23 年 7 月 27 日	(計 111台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。