

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年9月22日

リコール届出番号	2822	リコール開始日	平成23年9月22日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	排出ガス発散防止装置 (マフラーカバー (遮熱板))		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、マフラーカバー (遮熱板) 取付け金具の強度が不足しているため、走行時の振動により当該金具が破損し、マフラーカバー (遮熱板) が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、マフラーカバー (遮熱板) 取付け金具を点検し損傷が無い場合は、補強金具を追加する。また、マフラーカバー (遮熱板) 取付け金具が損傷していた場合は、対策品のマフラーと交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2822のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDG-FP54VDR	ふそう	FP54VD-570001 平成21年11月4日	1	
	LDG-FV50VJR		FV50VJ-500002~FV50VJ-570004 平成22年3月19日~平成23年7月7日	62	
	LKG-FP54VDR		FP54VD-500001~FP54VD-505246 平成22年6月17日~平成23年7月4日	483	
	LKG-FP54VER		FP54VE-500001~FP54VE-570001 平成22年6月30日~平成23年7月3日	99	
	LKG-FP54VGR		FP54VG-500001~FP54VG-505027 平成22年7月7日~平成23年7月3日	40	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年11月4日~平成23年7月7日	(計685台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。