

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年 9月27日

リコール届出番号	2829	リコール開始日	平成23年 9月27日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	乗降口(スイング扉)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスのスイング扉において、スイングアームを扉に取付けるためのブラケットの締結構造が不適切なため、スイングアームとブラケットを固定しているナットが緩みボルトが折損することにより扉を確実に閉じることができなくなり、最悪の場合、扉が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットとナットを対策品に交換するとともに、ボルトを新品に交換する。また、一部車両については、ワッシャーを追加する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2829のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-RU1ESAA	日野 セレガ	RU1ESA-40011～RU1ESA-42710 平成17年 8月26日～平成22年 8月16日	2,586	
	PKG-RU1ESAA PKG-RU1ESAA改				
	LKG-RU1ESBA		RU1ESB-40011～RU1ESB-40289 平成22年 7月15日～平成23年 4月 4日	252	
	BJG-RU1ASAR		RU1ASA-40011～RU1ASA-40045 平成20年 6月10日～平成22年 7月16日	35	
	ADG-RU8JHAA BDG-RU8JHAA BDG-RU8JHAA改		RU8JHA-40011～RU8JHA-40421 平成18年 2月13日～平成22年 8月18日	411	
	LDG-RU8JHBA SDG-RU8JHBA		RU8JHB-40011～RU8JHB-40046 平成22年 9月 6日～平成23年 4月 1日	35	
	(計 10 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年 8月26日～平成23年 4月 4日	(計3,319台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。