

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年11月10日

リコール届出番号	2851	リコール開始日	平成23年11月11日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 山内 孝 問い合わせ先：マツダ（株）コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位（部品名）	操縦装置（アクセルペダル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	樹脂製アクセルペダルの強度が不足しているため、乗降時に足がペダルにひっかかるなどした場合にペダルアームに横方向の大きな荷重が加わると亀裂が入り、最悪の場合、ペダルアームが折損し走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクセルペダル一式を対策品と交換する。		
不具合件数	28件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2851のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
マツダ	ABF-SKP2L	ボンゴ	SKP2L-100004～SKP2L-100743 平成22年8月4日～平成23年8月21日	731	
	ABF-SKP2T		SKP2T-100006～SKP2T-103044 平成22年8月4日～平成23年8月22日	2,988	
	ABF-SKP2M		SKP2M-100011～SKP2M-101297 平成22年8月3日～平成23年8月22日	1,248	
	ABF-SKP2V		SKP2V-100018～SKP2V-104665 平成22年8月3日～平成23年8月22日	4,506	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ニッサン	ABF-SKP2LN	バネット	SKP2LN-100001～SKP2LN-100486 平成22年8月17日～平成23年8月21日	486	
	ABF-SKP2TN		SKP2TN-100001～SKP2TN-102526 平成22年8月6日～平成23年8月21日	2,526	
	ABF-SKP2MN		SKP2MN-100001～SKP2MN-101416 平成22年8月6日～平成23年8月22日	1,416	
	ABF-SKP2VN		SKP2VN-100001～SKP2VN-100032 平成22年12月17日～平成23年8月10日	32	
三菱	ABF-SKP2LM	デリカ	SKP2LM-100001～SKP2LM-100066 平成22年8月17日～平成23年8月21日	66	
	ABF-SKP2TM		SKP2TM-100001～SKP2TM-100398 平成22年8月17日～平成23年8月21日	397	
	ABF-SKP2MM		SKP2MM-100001～SKP2MM-100153 平成22年8月18日～平成23年8月22日	153	
	ABF-SKP2VM		SKP2VM-100001～SKP2VM-100531 平成22年8月5日～平成23年8月22日	531	
	(計12型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年8月3日～平成23年8月22日	(計15,080台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。