




改善箇所説明図

基準不適合発生箇所



運転席側マスターワイパーモーター・ユニット



注: 内は改善対象部品を示す

保安基準不適合箇所

前面ウインドスクリーンワイパー装置において、運転席側のマスターワイパーモーター・ユニットに、誤った寸法の部品を組み込んだものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ユニット内部の伝達シャフトが破損し、ワイパーが作動しなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、運転席側マスターワイパーモーター・ユニットを良品と交換する。

識別表示

マスターワイパーモーター・ユニット固定ボルトに黄色のマーキングを実施し、運転席のドア開口部にリコールステッカーを貼付する。