

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 23 年 12 月 2 日

リコール届出番号	外-1802	リコール開始日	平成23年12月2日
届出者の氏名又は名称	ロールス-ロイス モーターカーズ リミテッド 最高経営責任者 トースティン ミュラー オトヴェス [車両製作国：英国 製作者名：ロールス-ロイス モーターカーズ リミテッド] 問い合わせ先：ロールス-ロイス モーターカーズ リミテッド 日本駐在事務所 (電話)：03-6259-8801 (FAX)：03-6259-8800		
不具合の部位(部品名)	原動機冷却装置(電動補助クーラント ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボチャージャーを冷却するための電動補助クーラント ポンプの作動回路の設計評価が不十分であったため、そのままの状態で使用を続けると、回路基板上に金属物質が生成され、回路がショートし、プラグ接続部が焦げ付き、最悪の場合、車両の火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動補助クーラント ポンプを対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ての使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1802 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコールの対象台数	備考
ロールス ロイス	ABA-664S	ゴースト	SCA664S02AUX34248 ~ SCA664S07BUX35204 平成22年4月8日 ~ 平成22年10月1日	50台	左ハンドル車
			SCA664S03AUH14660 ~ SCA664S0XAUH14834 平成22年4月28日 ~ 平成22年9月6日	6台	右ハンドル車
	(1型式)	(1車種)	合計	56台	