

連絡先 : 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス : <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
--

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年1月12日

リコール届出番号	外-1810	リコール開始日	平成24年1月13日
届出者の氏名又は名称	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル 代表取締役 ニコラス・スピークス TEL : 0120-086-880 ホームページ : <a href="http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html">http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html</a>		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料フィルタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料フィルタのシールリングにおいて、製造時の材料配合と成型が不適切なものがあり、圧力保持性能が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該シールリングから燃料が漏れ、燃料圧によって燃料フィルタ上部の樹脂カバーが破損し、燃料が流出するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料フィルタの上面に添付されているラベルを確認し、対象となるものは燃料フィルタを良品に交換する。		
不具合件数	42件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-1810 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	LDA-212024C	E350 BlueTEC	WDD2120242A316280~WDD2120242A417615 平成22年10月13日~平成23年4月11日	432	
	LDA-212224C	E350 BlueTEC ステーションワゴン	WDD2122242A315487~WDD2122242A414184 平成22年10月13日~平成23年4月11日	518	
	FDA-164125	ML350 BlueTEC 4MATIC	WDC1641251A600359~WDC1641251A714854 平成22年9月2日~平成23年7月6日	90	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年9月2日~平成23年7月6日	(計1,040台)	

(備考) 本件は、平成22年12月14日付け届出番号「外-1724」にてリコール届出を行ったものですが、新たな原因が判明したため、対象範囲を拡大して再度対策を行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。