

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成24年4月5日

改善対策届出番号	416	改善対策開始日	平成24年4月6日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	その他装置（坂道発進補助装置の制御ユニット）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	坂道発進補助装置（HSA：ヒル・スタート・エイド）の制御ユニットにおいて、不適切な電解コンデンサを装着したため、当該ユニットの電子基板に過大な電流が流れるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、電子基板が損傷してHSAが作動しなくなるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、HSA制御ユニットを良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
いすゞ	PDG-CXM77K8	ギガ	CXM77K8-7000059 平成20年7月23日	1	
	PDG-CXY77V8J		CXY77V8J-7000070～CXY77V8J-7000073 平成20年7月25日～平成20年7月30日	2	
	PDG-CXZ77K8		CXZ77K8-7000814 平成20年7月28日	1	
	PDG-CYG77P8		CYG77P8-7000169～CYG77P8-7000174 平成20年7月28日～平成20年7月31日	2	
	PDG-CYG77S8		CYG77S8-7000004 平成20年7月26日	1	
	PDG-CYH77W8		CYH77W8-7000074～CYH77W8-7000075 平成20年7月23日～平成20年7月28日	2	
	PDG-CYJ52W8		CYJ52W8-7000055～CYJ52W8-7000057 平成20年7月23日～平成20年7月24日	3	
	PDG-CYJ77W8 PDG-CYJ77W8A PKG-CYJ77W8 PKG-CYJ77W8A		CYJ77W8-7002862～CYJ77W8-7003093 平成20年7月23日～平成20年7月31日	40	
	PDG-CYL52V8 PDG-CYL52V8A		CYL52V8-7000058～CYL52V8-7000059 平成20年7月28日～平成20年7月30日	2	
	PDG-CYL77T8		CYL77T8-7000006 平成20年7月31日	1	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考		
いすゞ	PDG-CYL77V8 PDG-CYL77V8A PKG-CYL77V8 PKG-CYL77V8A	ギガ	CYL77V8-7002237～CYL77V8-7002378 平成20年7月23日～平成20年7月30日	17			
	PDG-CYL77V8Z		CYL77V8Z-7000056 平成20年7月28日	1			
	PDG-CYM77P8		CYM77P8-7000042 平成20年7月25日	1			
	PDG-CYM77R8		CYM77R8-7000038 平成20年7月24日	1			
	PDG-CYM77V8		CYM77V8-7000229 平成20年7月24日	1			
	PDG-CYY77V8		CYY77V8-7000117 平成20年7月23日	1			
	PDG-CYY77V8J PKG-CYY77V8J		CYY77V8J-7000131～CYY77V8J-7000137 平成20年7月24日～平成20年7月31日	5			
	PDG-CYZ52V8		CYZ52V8-7000088 平成20年8月1日	1			
	PDG-CYZ77Q8		CYZ77Q8-7000107 平成20年7月24日	1			
	PDG-CYZ77S8J		CYZ77S8J-7000014 平成20年7月26日	1			
	PDG-CYZ77V8 PKG-CYZ77V8		CYZ77V8-7000154～CYZ77V8-7000158 平成20年7月23日～平成20年7月30日	4			
	PKG-EXD52D8		EXD52D8-7001041～EXD52D8-7001063 平成20年7月25日～平成20年8月1日	9			
	PKG-EXD52G8		EXD52G8-7000096 平成20年7月29日	1			
	いすゞ		PA-FRD34H4	フォワード	FRD34H4-7000278 平成19年11月8日	1	
			PA-FRD34K4		FRD34K4-7000537～FRD34K4-7000580 平成18年1月28日～平成18年4月19日	2	
PA-FRD34L4		FRD34L4-7003339～FRD34L4-7004978 平成17年8月29日～平成18年12月8日	14				
PDG-FRR34S2 PDG-FRR34T2		FRR34-7004241～FRR34-7004380 平成20年7月23日～平成20年7月31日	32				
PKG-FRR90S1 PKG-FRR90S2 PKG-FRR90T2		FRR90-7006420～FRR90-7010488 平成20年2月23日～平成20年7月31日	71				
PKG-FSR34S2 PKG-FSR34T2		FSR34-7000762～FSR34-7000791 平成20年7月23日～平成20年7月30日	17				
PKG-FSR90S2 PKG-FSR90T2		FSR90-7000473～FSR90-7000491 平成20年7月23日～平成20年8月1日	8				
PDG-FTR34S2 PDG-FTR34T2		FTR34-7000331～FTR34-7001782 平成19年8月23日～平成20年7月31日	40				
PDG-FVR34U2		FVR34-7000121～FVR34-7000122 平成20年7月25日～平成20年7月29日	2				
いすゞ		BKG-NHR85A BKG-NHR85AN	エルフ		NHR85-7003832～NHR85-7003839 平成20年7月24日～平成20年7月25日	3	
		NFG-NJR82AN			NJR82-7000052 平成20年7月29日	1	
	BJG-NJR85AN BKG-NJR85A BKG-NJR85AD BKG-NJR85AN	NJR85-7009191～NJR85-7009418 平成20年7月22日～平成20年8月7日		55			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考		
いすゞ	BKG-NJS85AN	エルフ	NJS85-7000415 平成20年7月29日	1			
	BDG-NKR85A BDG-NKR85AD BDG-NKR85N BDG-NKR85R BKG-NKR85A BKG-NKR85AD BKG-NKR85AN BKG-NKR85AR		NKR85-7008425～NKR85-7008566 平成20年7月23日～平成20年8月8日	46			
	PDG-NKR85YN		NKR85Y-7000949～NKR85Y-7000986 平成20年7月22日～平成20年7月28日	5			
	BDG-NKS85AD		NKS85-7001016～NKS85-7001046 平成20年7月29日～平成20年8月7日	15			
	NFG-NLR82AN		NLR82-7000110 平成20年7月24日	1			
	BKG-NLR85AN BKG-NLR85AR BKG-NLR85N		NLR85-7004675～NLR85-7004745 平成20年7月22日～平成20年7月30日	10			
	NFG-NMR82AN		NMR82-7000369 平成20年7月25日	1			
	BDG-NMR85AR BDG-NMR85N BDG-NMR85R BKG-NMR85AN		NMR85-7006626～NMR85-7006698 平成20年7月22日～平成20年7月29日	14			
	BKG-NNR85AR		NNR85-7000659～NNR85-7000662 平成20年7月26日～平成20年7月31日	3			
	PDG-NPR75N PKG-NPR75N		NPR75-7003517～NPR75-7003610 平成20年7月22日～平成20年7月29日	22			
	NFG-NPR82XAN		NPR82-7002166～NPR82-7002196 平成20年7月24日～平成20年8月1日	10			
	BDG-NPR85AN BDG-NPR85AR BKG-NPR85AN BKG-NPR85AR		NPR85-7012112～NPR85-7012425 平成20年7月22日～平成20年7月31日	55			
	ニッサン		BKG-AJS85A	アトラス	AJS85-7000066 平成20年7月29日	1	
			BKG-AKR85A		AKR85-7000573 平成20年7月25日	1	
BDG-AKS85A		AKS85-7000046 平成20年7月23日	1				
BKG-ALR85AN		ALR85-7000328～ALR85-7000329 平成20年7月23日～平成20年7月24日	2				
BDG-APR85AR BKG-APR85AN BKG-APR85AR		APR85-7000643～APR85-7000649 平成20年7月25日～平成20年7月31日	5				
ニッサン ディーゼル	BDG-BMR85AR	コンドル	BMR85-7000022 平成19年10月3日	1			
マツダ	BKG-LHR85A BKG-LHR85AN	タイタン	LHR85-7000722～LHR85-7000731 平成20年7月22日～平成20年7月30日	7			
	BKG-LHS85A		LHS85-7000169～LHS85-7000175 平成20年7月23日～平成20年7月30日	3			
	BKG-LJR85A BKG-LJR85AD BKG-LJR85AN		LJR85-7001110～LJR85-7001119 平成20年7月25日～平成20年7月31日	6			
	BKG-LJS85AN		LJS85-7000022 平成20年7月30日	1			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
マツダ	BDG-LKR85A BDG-LKR85AD BKG-LKR85A BKG-LKR85R	タイタン	LKR85-7000702～LKR85-7000714 平成20年7月23日～平成20年7月31日	10	
	BKG-LLR85AR		LLR85-7000167 平成20年7月24日	1	
	BKG-LMR85AN		LMR85-7000267～LMR85-7000268 平成20年7月23日～平成20年7月25日	2	
	BKG-LNR85AR		LNR85-7000183～LNR85-7000186 平成20年7月23日～平成20年7月28日	3	
	PKG-LPR75N		LPR75-7000159～LPR75-7000161 平成20年7月23日～平成20年7月28日	3	
	BDG-LPR85AR BKG-LPR85AN		LPR85-7000626～LPR85-7000631 平成20年7月23日～平成20年7月28日	4	
	BDG-LPS85AR		LPS85-7000028 平成20年7月30日	1	
	(計108型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年8月29日～平成20年8月8日	(計580台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。